

令和4年度修繕費一覧

残金を確認はこの残金を記入して下さい。

当初予算計上予定修繕		野球場野外シート更新	予算額				
		公園内ベンチ更新					
		車検整備代					
		緊急時対応修繕他	2,900,000				
			予算額		2,900,000		
No	月	修繕名	修繕箇所及び修繕方法	修繕理由		金額	残額
1	5/4	林間広場男子トイレ修繕フラッシュバルブ、ボールタップ交換	フラッシュバルブ及びボールタップ交換	経年劣化により設置タンク内部が損傷し交換が必要になったが、使用部品製造中止のため、タンク及び配管の更新に至る。	(有)神生工業	97,383	2,802,617
2	5/20	アリーナ天井ダウンライト周り修繕	アリーナ2階廊下天井ダウンライト外れ	アリーナ2階天井ダウンライト外れによる周辺ボード修理 北側西1箇所ボード(天井材)、2枚交換、西側4箇所ライト戻し固定	(有)セイコー産業	24,200	2,778,417
3	6/20	野球場安定器修繕 (野球場ナイター灯D基修繕)	野球場ナイター安定器	自家用電気工作物点検でナイター灯D基が絶縁不良をおこなっていると報告があり、D基の絶縁不良調査の結果、安定器が25台中4台(1500w×3台、1000w×1台)が絶縁不良であったため。 野球場ナイター安定器の交換にあたり消耗品費で安定器を購入し、交換作業は業者に依頼する。	(有)セイコー産業	114,400	2,664,017
4	5/23	手押し芝刈り機バッテリー交換等修繕	クボタ芝刈り機G1900	エンジン始動不良の為。エンジン始動不良点検、バッテリー交換取付。前輪、左側下の車輪カバーが割れて片輪が浮いている。 走行ギアが外れて常にトップギアに入っている状態。	(有)丸勝農機商会	25,850	2,638,167
5	6/29	自転車バンク修理(3台)	自転車バンク、ブレーキ修理 (3台)	1台(前輪タイヤ交換)、1台(前ブレーキワイヤー交換)、1台(前タイヤバンク修理)、各車点検整備料(3台分 3000円)	大柳モータース	10,450	2,627,717
6	7/6	鹿窪野球場コンコース非常誘導灯修繕 3台	野球場コンコース非常誘導灯 FA20312 B級BL型(LED)	経年劣化による修繕	(有)結城防災センター	145,200	2,482,517
7	1/6	排気ファンユニット床下排風機Vベルト交換修理	排気ファンユニットVベルト及びカバー交換修繕	6/8に排気ファンユニット保守点検で(床下排風機)Vベルトのゆるみ、ベルト保護カバー留具に破損があり修繕。他2箇所で止まっているためカバーが外れることはないが、振動音あり。開館から現在まで過去20年間で修繕したことはない。	(有)セイコー産業	21,010	2,461,507
8	6/23	クボタ芝刈機(GCL531)アームブッシュ、チェンジワイヤー修理	ステア破損の為、引き上げ修理	ステア破損、前輪アームブッシュ交換、走行チェンジワイヤー交換	(有)丸勝農機商会	17,578	2,443,929
9	7/30	テニスコート(4番コート)残置等修繕(電球交換)	電球交換	球切れのため電球(1個)を交換	(有)セイコー産業	6,600	2,437,329
11	8/4	トレーニング室空調機漏水調査及び補修	トレーニング室空調機漏水調査及び補修	トレーニング室空調機の配管より水滴が垂れていて雨漏り箇所を調査及び補修	(有)セイコー産業	15,400	2,421,929
11	7/22	クボタ芝刈機(GCL531)駆動不良修理	駆動車輪調整	駆動車輪調整のため、引き上げ修理	(有)丸勝農機商会	7,700	2,414,229
11	7/11	運動公園内水道管漏水修繕	運動公園内水道管漏水修繕	7/5～8/4の水道量が1134㎡になったため漏水の可能性があり漏水箇所を掘り修繕した。	(有)神生工業	257,466	2,156,763
11	9/8	公用車(軽トラック)車検	車検整備	車検整備基本点検一式、オイル交換、バッテリー取替、タイヤ交換(中古)、シートベルト、右ドア修理、左ロアアーム取替え	ミヤタ自動車整備工業	83,930	2,072,833
	10/1	水のふれあい広場ろ過装置インバータ冷却ファン修繕	水のふれあい広場ろ過装置インバータ冷却ファン修繕	水のふれあい広場ろ過装置インバータ冷却ファン修繕	(有)トコインテック	15,400	2,057,433
12	9/8 9/21 10/5	テニスコート(1番)、(3番 2箇所)照明修繕	1(1箇所)3番(2箇所)コートナイター照明電球交換	ナイター照明用の電球が球切れしたため電球を交換(在庫電球を使用電球を使用したので交換料のみ)	(有)セイコー産業	19,800	2,037,633
13	10/3	野球場外野シート修繕	外野シート修繕 防災、吸水防止、フッ素防汚、UVカット等	経年劣化により強風時シートが破損したため	(有)中島板金工業	239,800	1,797,833
14	10/7	スニーカー修繕	サイドブラシ油圧ホース取替え	スニーカーのサイドブラシ油圧ホース取替え 油圧ホース2本、作業油	陽南自動車(株)	46,090	1,751,743
15	10/8	トラクター修繕	オイル漏れ他	オイル交換、油圧ホース交換(エアエレメント清掃含む)、ファンベルト交換、ミッションオイル補充	(有)丸勝農機商会	57,464	1,694,279
16	12/12	野球場外野シート部分修繕(3箇所)	野球場の外野シート3箇所修繕	野球場の外野シート3箇所が経年劣化と強風により破損したため修繕。 外野シート22箇所中11箇所修繕済。シート(H10m×L2m、中帯2本)3箇所、ワイヤー10m 1箇所につき2本、自在バンド(M16-BD-HD-17)4箇所、ターンバックル及び副資材	(有)中島板金工業	806,190	888,089
17	1/16	野球場外野シート部分修繕(2箇所)	野球場の外野シート2箇所修繕	野球場の外野シート2箇所が経年劣化と強風により破損したため修繕。 シート(H10m×L2m、中帯2本)2箇所、ワイヤー10m 1箇所につき2本、自在バンド(M16-BD-HD-17)2箇所、ターンバックル及び副資材	(有)中島板金工業	497,860	390,229

18	1/19	2番 コートナイター照明電球交換	2番 コートナイター照明電球交換	ナイター照明用の電球が球切れしたため電球を交換(在庫電球を使用電球を使用したので交換料のみ)	(有)セイコー産業	8,800	381,429
19	1/25	2番 コート1基照明カットアウト修繕	2番 コート1基照明カットアウト修繕	照明が点灯不良のため、カットアウトを修繕	(有)セイコー産業	16,170	365,259
20		2番 コート1基照明カットアウト修繕	2番、6番コートナイター照明電球交換	ナイター照明用の電球が球切れしたため電球を交換(在庫電球を使用電球を使用したので交換料のみ)	(有)セイコー産業	13,200	352,059
21		アリーナ屋根修繕	アリーナ屋根修理	体育館屋根修繕	(有)中島板金工業	11,000	341,059
22		男子トイレ修繕	トイレ修繕	男子小便器(テニスコート、第2体育館)修繕		121,264	219,795
23		ファンユニットVベルト交換修繕	ファンユニット保守点検	ファンユニット保守点検のVベルト交換	(有)セイコー産業	36,850	182,945
24		トレーニング機器修繕	トレーニング室 筋トレマシン(ラットプルダウン/シーテッ ロウ)修繕	筋トレマシンのトップウエイト(重り)のズレがあり、ウエイトピン調整に不具合が生じるため。	東京体育機器(株)	53,240	129,705
25		乗用草刈り機オイル交換、刃脱着、研磨	オイル交換、刃脱着、研磨	エンジンオイル交換及び研磨、研磨等	(有)丸勝農機商会	37,840	91,865

令和5年度修繕費一覽

残金確認は記載している金額で確認して下さい。

当初予算計上予定修繕		野球場野外シート更新	予算額	
		公園内ベンチ更新		
		緊急時対応修繕他		
			2,900,000	

				予算額	2,900,000		
No	月	修繕名	修繕箇所及び修繕方法	修繕理由		金額	残額
1	4/5	トレーニング機器修繕	レッグカール	調節レバー折れ	東京体育機器	29,700	2,870,300
2	4/5	武道館南漏水修繕	止水バルブの破損修理	経年劣化により止水バルブが破損しバルブ周辺配管から漏水が確認されたため。	(有) 神生工業	279,400	2,590,900
3	4/26	テニスコートトイレ汚水管清掃修繕工事	テニスコート女子トイレ汚水管清掃修繕工事	女子トイレ詰まりによる汚水管の修繕	(有) 神生工業	80,300	2,510,600
4	4/27	太陽光発電設備蓄電池モジュール障害復旧修繕	太陽光発電設備蓄電池モジュール	太陽光発電設備蓄電池モジュール傷害による復旧修繕	東通産業(株)	310,200	2,200,400
5	4/28	水のふれあい広場プールろ過装置水槽ボールタップ弁修繕	水のふれあい広場プールろ過装置水槽ボールタップ弁修繕	水のふれあい広場プールろ過装置水槽ボールタップ弁修繕	(有) トーコーインテック	117,480	2,082,920
6	5/1	野球場ナイター灯F基修繕	野球場ナイター灯F基修繕	自家用電気工作物点検でナイター灯F基の絶縁不良の報告を受け調査の結果安定器no24台中2台が絶縁不良であったため。	(有) セイコー産業	233,970	1,848,950
7	5/17,18	野球場外野シート部分修繕	野球場外野シート部分修繕	野球場の外野シート2箇所が経年劣化と強風により破損したため修繕。 シート(H10m×L2m、中帯2本)2箇所、ワイヤー10m 1箇所につき2本、自在バンド(M16-BD-HD-17)2箇所、ターンバックル及び副資材	(有) 中島板金工業	497,860	1,351,090
8	4/19	野球場スコアボード合計得点障害修繕	野球場スコアボード	スコアボード使用の大会で表回の合計点が10点を超えたが十の位の点数が表示されないことで、故障が判明した。大会に支障をきたすため調査依頼し基板不良が判明したため。	セイコー電機(株)	297,000	1,054,090
9	5/21	芝刈機、乗用芝刈り機、乗用草刈り機エンジン始動不良等修繕	シャフト折れ修繕、エンジン始動不良修繕	シャフト折れ修繕、エンジン始動不良修繕	(有) 丸勝農機商会	137,302	916,788
10	5/22	ニュースポーツ広場ソーラー電波時計修繕	ニュースポーツ広場電波時計修繕	5/15片面が止まっているのを発見。バッテリー切れの可能性があります修理依頼。 部品交換とバッテリー交換	飯島電気	110,000	806,788
11		草刈機エンジン始動不良、芝刈り機始動不良、管理機エンジン始動不良	ヒューズブリッジ交換、バッテリー交換、キースイッチ交換、配線修理、スタータースイッチアッマイター部品	クボタ乗用草刈機G1900エンジン始動不良、点検、クボタ芝刈り機G23始動不良、クボタ管理機g1900エンジン始動不良キースイッチ交換及び配線修理一式	(有) 丸勝農機商会	99,814	706,974
12		軽トラックミラー修理	軽トラックミラー修理	軽トラックミラー修理	ミヤ自動車整備工場	5,610	701,364
13		野球場三塁側ゲート部シート修繕	野球場三塁側ゲート部シート修繕	経年劣化及び強風による破損のため	(有) 中島板金工業	147,290	554,074
14		ろ過装置制御盤修繕	ろ過装置制御盤修繕	点検結果、ろ過装置、薬注ポンプの動作不良原因が制御盤不良と判明したため	(有) トーコーインテック	93,500	460,574
15		野球場トイレ手洗排水修繕(水漏れ修理)	野球場トイレ手洗排水修繕(水漏れ修理)	経年劣化により、排水管が腐食し水漏れが発生した為	(有) 神生工業	138,765	321,809
16		テニスコート電球交換(6番コート)	テニスコート電球交換(6番コート)	テニスコート照明電球切れによる交換(6番コート)	(有) セイコー産業	8,800	313,009
17		チップベルト交換、芝刈り機(エンジン)	チップベルト交換、芝刈り機(エンジン)	チップベルト交換、芝刈り機(エンジン)	(有) 丸勝農機商会	36,619	276,390
18		軽トラックサイドミラー取替修理、オイル交換	軽トラックサイドミラー取替修理、オイル交換	以前交換した場所と反対側の軽トラックサイドミラー取替修理、オイル交換	ミヤ自動車整備工場	8,360	268,030
19		トレーニング機器修理 レッグプレス/カーフエクステンションワイヤー、滑車交換	トレーニング機器修理 レッグプレス/カーフエクステンションワイヤー、滑車交換	ウエイトワイヤーケーブルのヒール皮膜破損(シート下ブリー-through部)	東京体育機器(株)	53,680	214,350
20		総合体育館1階南側男女トイレ洗面台蛇口交換修理	総合体育館1階南側男女トイレ洗面台蛇口交換修理	経年劣化により洗面台蛇口が破損したための交換修理	(有) 神生工業	41,756	172,594
21		マキタ刈払機修理(MEM2300)	マキタ刈払機修理(MEM2300)	マキタ刈払機修理(MEM2300)	小室商会	14,000	158,594
22		テニスコート照明電球交換	5番コート(中央北東)	弾切れ	セイコー産業	8,800	149,794
23		芝刈機(3台)修繕	芝刈機(3台)修繕	①クボタ芝刈り機(g23)ベルト、ベアリング点検、カバー及びピン交換、エンジンオイル交換、刃脱着、研磨 ②クボタ乗用芝刈り機G23ベルト、ベアリング点検、エンジンオイル交換、刃脱着、研磨 ③クボタ乗用芝刈り機G1900ベルト、ベアリング点検、エンジンオイル交換、刃脱着、研磨	(有) 丸勝農機商会	89,067	60,727
24		野球場ナイター灯B、C基修繕(ランプ交換)	野球場ナイター灯B、C基修繕 ランプ交換(1台)、B、C棟 絶縁調査	関東電機保安協会の3月年次点検でナイター灯B、C基の絶縁不良の報告を受け絶縁不良箇所の特定及び解消が必要なため。また照明点灯点検の結果C基1灯が点灯しなかったため。	セイコー産業	39,050	21,677
25		テニスコート照明電球交換	1.2番コート	弾切れ	セイコー産業	17,600	4,077

令和6年度修繕費一覧

残金確認は記載している金額で確認して下さい。

当初予算計上予定修繕			屋内・屋外施設照明・トラクター・芝刈り機修理	予算額			
				2,900,000			
			緊急時対応修繕他				
					予算額	2,900,000	
No.	月	修繕名	修繕箇所及び修繕方法	修繕理由	金額	残額	
1	4/12	自転車修理(2台)	自転車修理	パンクのため後輪タイヤチューブ交換(2台)、スポーク交換(1台)	久須美輪業	11,000	2,889,000
2	5/23	チェーンソー修理	チェーンソー修理	新ダイワチェーンソー(E112GTS用)ガイドバー1本、チェーン刃1本交換修理	小室商会	14,190	2,874,810
3	5/22	体育館、第2体育館誘導灯修繕	体育館、第2体育館誘導灯修繕	消防設備点検の結果、指摘があったため。	(有)結城防災センター	140,800	2,734,010
4	6/12	テニスコート電球交換修理(2番北西)	テニスコート電球交換修理(2番北西)	テニスコート電球交換修理(2番北西)	(有)セイコー産業	8,800	2,725,210
5	5/17	鹿窪運動公園街路灯及び第2体育館漏電ブレーカー交換修理	鹿窪運動公園(サッカー場周辺)街路灯及び第2体育館漏電ブレーカー交換修理	既存照明器具ソケット架台交換補修、街路灯ポール安定器収納部蓋交換、漏電ブレーカー交換等	(有)宮田電機商会	77,000	2,648,210
6	6/19	かなくぼ体育館エアコン修繕	アリーナ2階北側縦置エアコンAC16 室内機2台、サーミス交換	アリーナ2階北側縦置エアコンAC16 室内機2台、サーミスタ2個交換(専門業者:ダイキン)	(有)宮田電機商会	63,800	2,584,410
7	5/10	電動ステージ部品交換修繕	電動ステージ部品交換修繕	前回点検時、ワイヤー滑車のワイヤー通しプレートに変形があり交換修繕が必要と判断されたため	KSS(株)	38,500	2,545,910
8	7/5	ファンユニット内部修繕	ファンユニット内部修繕	ファンユニット点検の結果、排気ユニットNo2の内部の塗装剥離が進行しているので早急に修繕が必要と判断されたため	(有)セイコー産業	60,060	2,485,850
9	7/5	クボタ芝刈り機G1900修理	ローラー脱着交換、バッテリー交換	ローラー脱着交換×2、前輪×2個、ブッシュ×4個、ヒラサガネ×4個、バッテリー交換	(有)丸勝農機商会	99,468	2,386,382
10	8/8	事務所給湯室修繕	給湯室流し下の水漏れ修理	給湯室流しの下のパイプが経年劣化により水漏れが発生し、水浸しになっているため修繕	(有)神生工業	170,940	2,215,442
11	8/7	クボタ芝刈機G23エンジン始動不良修理	エンジン始動不良ソレノイド交換	エンジン始動不良、ソレイド`停止の為	(有)丸勝農機商会	39,160	2,176,282
12	8/26	野球場ナイター灯B・C基修理	野球場ナイター灯のB・C安定器不良修繕	自家用電気工作物の年次点検により野球場のナイター灯B・C基の絶縁不良が発覚。B基2台、C基1台を交換修繕。B基中段1000w(M15BCAP2A71-TB)2-2、2-4の2台。C基上段1500w(H10C2A50-TB)	(有)セイコー産業	324,500	1,851,782
13	8/28	クボタ刈払機修理MEM2300	アクセル開くと止まるため修理	キャブ、オーバーホール、ポンプ、メタリング等修理	小室商会	13,700	1,838,082
14	9/9	テニスコート時計修繕	テニスコート時計動作不良	太陽電池式時計駆動器修理	セイコータイムクリエーション(株)	239,800	1,598,282
15	9/11	市から借用の軽トラバッテリー交換修理	バッテリー交換修理	出先でエンスト後、エンジンがかからないため、バッテリー交換	新和自動車販売(株)	13,530	1,584,752
16	9/10	体育館ポンプユニット修繕	体育館ポンプユニット修繕	体育館ポンプユニット修繕	(有)神生工業	26,180	1,558,572
17	11/20	武道館内照明修繕	武道館内照明交換修理	武道館で、照明切れが生じていて夜間利用者からも暗いと苦情がきているため修繕。現在は畳面に予約が入った時は全面照明を付け照度を保っている。修繕として畳面の上部、南北に1箇所ずつLEDライトを設置し利用者に都度、電源をコンセントに差し込み使用してもらう。	(有)セイコー産業	169,840	1,388,732
18	12/12	アリーナ屋根改修	アリーナ屋根改修	アリーナの屋根が風等によりめくれあがったため改修	(有)中島板金	99,000	1,289,732
19	12/25	正面入口道路照明撤去	正面入口道路照明撤去	以前から体育館正面入口の道路照明灯が切れているため撤去。なお周辺外灯が点灯いているため撤去しても照度的に問題ない。	(有)宮田電機商会	44,000	1,245,732
20	12/23	テニスコート電球交換修理(6番北東)	テニスコート電球交換修理(6番北東)	テニスコート電球交換修理(6番北東)	(有)セイコー産業	8,800	1,236,932
21	1/16	テニスコート電球交換修理(6番中央北東)	テニスコート電球交換修理(6番中央北東)	テニスコート電球交換修理(6番中央北東)	(有)セイコー産業	8,800	1,228,132
22	1/30	クボタ芝刈機G1900-S修理	クボタ芝刈機G1900-S修理	エンジンオイル交換、プレート脱着`研磨	(有)丸勝農機商会	15,070	1,213,062
23	1/30	クボタ芝刈機G3-HD-J修理	クボタ芝刈機G3-HD-J修理	エンジンオイル交換、プレート脱着`研磨	(有)丸勝農機商会	23,870	1,189,192
24	1/30	クボタ芝刈機G3-HD-J3修理	クボタ芝刈機G3-HD-J3修理	エンジンオイル交換、プレート脱着`研磨	(有)丸勝農機商会	23,870	1,165,322
25	2/20	テニスコート、野球場前トイレ修繕	テニスコート、野球場前トイレ修繕	テニスコート、野球場前トイレ修繕	(有)神生工業	99,000	1,066,322
26	3/1	かなくぼ体育館部分照明修繕	かなくぼ体育館部分照明修繕(蛍光灯からLED修繕)	男子更衣室12灯、女子更衣室12灯、電気室8灯、1階ホール7灯	(有)セイコー産業	495,000	571,322
27	2/20	林間広場多目的トイレ修繕	林間広場多目的トイレ修繕	給水管盗難により既存トイレが使用できないため修繕(排除口付大便器、便座、リモコン洗浄ユニット、便器撤去処分含む)	(有)神生工業	446,490	124,832
28	3/17	トップドレッサーベルト点検修理	ベルト点検修理	ベルト点検修理	(有)丸勝農機商会	33,000	91,832
29	3/25	筋トレマシン(ブルダウン)ワイヤー交換修理	ワイヤー交換修理	ワイヤー交換修理	東京体育機器	44,000	47,832
30	3/26	自転車パンク修理	自転車2台パンク交換修理	自転車2台パンク交換修理	久須美輪業	11,000	36,832
		合計				2,863,168	36,832