

結城市大規模盛土造成地マップ

平成28年度に、本市における大規模盛土造成地（右図参照）の有無について調査を行い、その結果をマップに示しました。このマップに載っていない本市内には、大規模盛土造成地は存在しませんでした。

平成29年度には、マップに載っている大規模盛土造成地について、現地調査を行いました。その結果、すべての箇所ですべての箇所で滑動崩落のおそれがないことが確認されました。



このマップは、宅地造成前後の地形図等の比較により抽出した大規模盛土造成地の概ねの位置と規模を示したものです。

凡	例
谷埋め型盛土 (3箇所)	

