

## 結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和5年3月末現在

結城小学校							
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了 (予定)年度	要望年度
1	市道1232号線	結城市大字結城1076付近 (結城一高正門前付近)	カーブになっており、見通しが悪く交通量も多いため横断時危険	路面標示設置・路側帯カラー塗装	結城市	平成27年度	H26
				横断歩道設置	警察	平成28年度	
2			道路の南側の路側帯が消えかかっており、車道と歩道の区別がつきにくい	路側帯の白線復旧 保護者等による立哨・見守り	結城市 学校	平成27年度 平成27年度	H27
3	市道1199号線	結城市大字結城 (結城一高野球グラウンド南側 市道(東西))	道路幅員が狭く危険、水溜りができ児童が車道に飛び出す	路肩拡幅・路側帯カラー塗装 速度(30km)規制	結城市 警察	平成26年度 平成26年度	H26
4	市道1233号線	結城市大字結城1211-7付近 (結城看護専門学校北側)	スクールゾーン設定の時間帯でも、車両が進入する	路面標示設置	結城市	平成27年度	H27
5	市道1128号線	結城市大字結城1745-1付近 (結城市立公民館北部分館の南東)	スクールゾーンを知らせる看板が無く車両が進入し危険	取締り強化 車両進入禁止看板の設置	警察 学校	平成29年度	H28
6	市道1232号線	結城市大字結城1164付近 (市道1232号線と市道1239号線の丁字路)	結城一高前の通りから、南に右左折する車両が多いので危険	路面標示設置	警察	令和4年度	R1
7	市道1269号線	結城市大字結城670付近 観音町踏切付近(観音町踏切から県道結城下妻線)	踏切から県道結城下妻線までの道路幅が狭く、交通量も多くて危険	路側帯カラー塗装	結城市	令和4年度	R2、R3
8	市道0104号線	結城市結城943付近 (市道0104号線と1465号線の丁字路)	見通しの悪い丁字路、飛び出しを車両から確認しづらく、危険である。	カーブミラー設置	結城市	令和4年度	R3
9	市道1235号線、 1407号線、1408号線	結城市浦町交差点付近	稲葉染色店～保坂酒造の道幅が狭く、車両と接触する危険性がある。	路側帯の白線復旧・路側帯カラー塗装	結城市	令和5年度	R3
10	市道1228号線	水辺公園付近(町口橋東側)	通学路標識が老朽化している。東西方向に通過する自動車から北側方向の見通しが悪く、通学児童と自動車との接触の危険性がある。	通学路標識の更新 交通安全注意喚起の横断幕や立て看板の設置	結城市	令和4年度	R4

## 結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和5年3月末現在

城南小学校		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了 (予定)年度	要望年度
1	市道3447号線	結城市新福寺2丁目 (つくば保育園北側の市道と遊歩道との交差点)	歩行者専用道路との交差点であるが、高速で通過する車両が多い	横断歩道設置	警察	平成26年度	H26
2			一時停止をしない車両が多いため、車両との接触の危険性がある。	取締り強化	警察	令和3年度	R3
3	市道3466号線	結城市新福寺4丁目 (新福寺東街区公園南 交差点)	歩行者専用道路との交差点であるが、高速で通過する車両が多い	交差点カラー塗装	結城市	平成26年度	H26
4	市道3464号線	結城市新福寺4丁目 (けやき南部中央公園南 交差点)	歩行者専用道路との交差点であるが、高速で通過する車両が多い	交差点カラー塗装	結城市	平成26年度	H26
5	市道3464号線	結城市新福寺5丁目 (ホームセンター西 交差点)	一時停止違反車両が多い(一時停止の標識が見えづらい)	取締り強化・店舗のぼり旗移設	警察	平成26年度	H26
6	国道50号	結城市大字結城 (50号バイパス 文化センター南 交差点)	交通量が多く、巻き込みによる車両との接触の危険性がある	児童・保護者への交通安全指導	学校	平成26年度	H26
7	国道50号	結城市大字結城 (50号バイパス 下り松 交差点)	交通量が多く、巻き込みによる車両との接触の危険性がある	児童・保護者への交通安全指導	学校	平成26年度	H26
8	市道0109号線	結城市大字結城 (城南小学校南側 市道(東西))	交通量が多く、歩道がないため危険 (道路南側に歩道が無い)	路側帯カラー塗装	結城市	平成26年度	H26
9	市道0222号線	結城市大字結城 (リサイクルショップ南～運動公園北 市道(南北))	道路幅員が狭く危険	路面標示設置	結城市	平成26年度	H26
10			道路幅員が狭く、交通量が多いため危険	道路拡幅	結城市	平成30年度	H27
11	市道3234号線	結城市大字結城 (下り松南部公民館東 市道(南北))	道路幅員が狭く、路肩が崩れており危険	路肩拡幅	結城市	平成26年度	H26
12	市道3408号線	結城市大字結城8624-2付近	交通量が多く、高速で通過する車両が多い	徐行等の注意喚起標識設置	結城市	平成27年度	H27
13	県道20号結城坂東線	結城市大字結城 (カワチの南東(市道3320号線との交差点))	信号機が続いており、車両が信号を見落としがちである 県道への抜け道として通行する車両が多い	保護者等による立哨・見守り	学校	平成28年度	H28
14	市道0109号線	結城市中央町 (JAきらいち アクロス側出入口付近)	J A きらいちから出る車両から歩道を通行する児童が見えにくい	歩道部分カラー塗装	結城市	平成28年度	H28
15	市道3578号線	結城市大字結城 (リサイクルショップ南、市道0222号線、3408号線との交差点)	一時停止違反車両が多い	取締り強化	警察	平成30年度	H29
				交差点改良	結城市	平成30年度	
16	市道0222号線、3408号線	結城市大字結城 (リサイクルショップ南、市道3578号線との交差点)	東西を走る道の「一時停止」がなくなり、交通量も多いため車両との接触の危険性がある。	取締り強化	警察	令和3年度	R3
17	市道3188号線	結城市大字結城 学校南側道路(学校西門から西の道路南側部分)	交通量が多く、路側帯はあるが道路が狭く危険	路側帯カラー塗装	結城市	令和3年度	R2
18	市道3188号線	結城市大字結城 (城南小の南西、つるまき美容室前)	朝の交通量が多く、巻き込みによる車両との接触の危険性がある。	ポストコーン設置	結城市	令和4年度	R3
19	市道0109号線 (駅南停車場線)	結城市大字結城 (城南小南東の交差点)	交差点内の横断歩道がない所を渡る班があり、車両との接触の危険性がある。	保護者等による立哨・見守り	学校	令和3年度	R3
20	市道3407号線	結城市大字結城 (フローレンス結城前)	横断歩道がないため危険	横断歩道設置	警察	令和6年度以降	R3

## 結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和5年3月末現在

絹川小学校							
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了 (予定)年度	要望年度
1	県道20号結城坂東線	結城市大字鹿窪 (運動公園東 県道結城坂東線 交差点)	交通量が多く、横断歩道はあるが横断時危険	保護者等による立哨・見守り	学校	平成26年度	H26
2	市道0110号線	結城市大字小森 (農事組合作業所北 交差点付近)	路肩に土砂が堆積しており、路側帯を通行するのに支障がある	道路清掃	結城市	平成26年度	H26
3			信号機、横断歩道のない交差点で、一時停止の標識があるが停止しない車が多いため児童が横断する際に危険	通学路注意喚起の看板設置	結城市	令和5年度	R4
4	市道0224号線	結城市大字林180-5地先 (市営林住宅東 交差点)	見通しが悪く、横断時危険	信号機付交差点への通学路変更	学校	平成26年度	H26
5				パトロールによる警ら活動の強化	警察	令和4年度	R3
5				通学路注意喚起の看板設置	結城市	令和5年度	R3
6	市道0110号線	結城市大字鹿窪 (茨城県繊維高分子研究所東 市道2004号線、2179号線との交差点)	交通量の多い交差点であるが、横断歩道がなく危険  信号機、横断歩道のない交差点で、児童が横断する際に危険	パトロールによる警ら活動の強化	警察	平成30年度	H29
7				パトロールによる警ら活動の強化	警察	令和4年度	R3
7				通学路注意喚起の看板設置	結城市	令和5年度	R3
8	市道2160号線	結城市大字中 (浄化センター北側 市道2160号線、0223号線との交差点)	信号機、横断歩道等のない交差点であり児童が横断する際に危険である	設置済の横断歩道を復旧	警察	令和4年度	H30、R3
9	市道0110号線	結城市大字久保田 (絹川小学校南東：市道0111号線、0110号線との交差点)	横断歩道が東西にはあるが、南北には無い交差点で、児童の多くが南北に横断する必要があるので危険	横断歩道設置	警察	令和4年度	R1、R3
10	市道0110号線	結城市大字小森 (結城用水幹線排水路付近交差点)	信号機、横断歩道のない交差点で、児童が横断する際に危険	パトロールによる警ら活動の強化	警察	令和4年度	R1、R3
11				通学路注意喚起の看板設置	結城市	令和5年度	R1、R3
12	県道20号結城坂東線	結城市大字鹿窪 (県道結城坂東線 交差点)	交通量が多く、横断待機時の巻き込み等の危険	車止め設置	茨城県	令和3年度	R3
13	市道0110号線	結城市大字中 (中ポンプ場交差点 市道2004号線、2179号線との交差点)	交通量が多く、信号機があるがポンプ場南側の退避スペースは児童が横断待ちする場面において大変危険である。	ガードパイプ設置	結城市	令和4年度	R3
14	市道0111号線	結城市大字小森 (絹川小学校正門前)	信号機のある交差点が近く、本校へ出入りする車両の見通しが悪い。児童の横断の際にも危険である。	カーブミラー(両面)設置	結城市	令和5年度	R4

## 結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和5年3月末現在

江川北小学校							
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了 (予定)年度	要望年度
1	市道4140号線	結城市大字田間（江川北小学校西 市道）	交通量が多く、道路幅員が狭いため危険	路肩拡幅・路側帯カラー塗装	結城市	平成26年度	H26
2	市道4447号線	結城市大字大木（南部中央幹線 交差点）	交通量が多く、横断歩道はあるが横断時危険	保護者等による立哨・見守り	学校	平成26年度	H26
3	県道54号明野間々田線	結城市大字江川大町（明野間々田線交差点）	交通量が多く、歩道が無いため危険	路面標示・歩道整備	茨城県	平成29年度	H26
4	市道5234号線	結城市大字江川新宿 （明野間々田線丁字路～江川出張所 市道（南北））	道路幅員が狭く危険	交差点カラー塗装・路面標示等の設置	結城市	平成26年度	H26
5			道路幅員が狭く危険	速度（30km）規制	警察	平成26年度	
				道路拡幅	結城市	令和5年度	R1、R3
				速度（30km）規制表示	警察	平成28年度	
6	県道54号明野間々田線	結城市大字大木429番地付近（八坂神社前）	歩道がなく、カーブで見通しが悪い 路肩の土砂が通行の支障になっている	路側帯カラー塗装・道路管理	茨城県	平成26年度	H26
7	市道4193号線	結城市大字田間1421番地付近（市道0113号線との交差点）	速度超過とみられる車両が多いため危険	交差点カラー塗装 取締り強化	結城市 警察	平成26年度 平成26年度	H26
8	市道0113号線	結城市大字田間1421番地付近（江川北小学校北東）	速度超過と見られる車両が多いため横断時危険である	保護者等による立哨・見守り 取締り強化	学校 警察	平成28年度 平成28年度	H28
9	市道4140号線	結城市大字田間 （市道4129号線との交差点）	国道への抜け道になっているため車両が多く横断時危険である	保護者等による立哨・見守り	学校	平成28年度	H28
10			赤の路面カラー塗装されており、保護者による立哨を実施している が車の通りが多く危険である。	横断歩道設置	警察	令和4年度	R4
11	県道54号明野間々田線	結城市大字江川大町 （大戦防交差点の東）	速度超過と見られる車両が多いため横断時危険である	路面標示設置（学童注意）	茨城県	平成28年度	H28
12	県道54号明野間々田線	結城市大字武井 （大戦防交差点付近）	交通量が多いわりに歩道がなく危険	路肩カラー塗装にて暫定的な歩車分離	茨城県	令和2年度	R2、R3
				歩道整備	茨城県	令和6年度 以降	
13	市道4018号線	結城市大字田間 （とまとや岩崎から岩上自動車西まで）	道路幅員が狭く危険である	道路拡幅	結城市	令和6年度 以降	H29、R3
14	県道17号結城野田線	結城市大字江川新宿 （ひかり幼稚園付近）	横断歩道がなく危険である	横断歩道設置	警察	令和6年度 以降	H30、R3
15	市道4242号線、4229号 線、1408号線	結城市大字武井1703-3付近 （江川北小学校南）	U字溝のふたがないところがある。	道路排水のための側溝ではないため設置できない。地元維持管理組合所有の排水溝であるため、組合判断になる。	その他		R4
16	県道17号結城野田線	結城市大字武井 （松阪屋酒店前）	信号のない横断歩道であり、保護者による立哨を実施しているが、 横断するのに交通量が多い。	押しボタン式信号設置	警察	令和6年度 以降	R4
17	市道4395号線	結城市大字大木1703-3付近 （市道4447号線と0113号線との交差点付近）	雨の日は畑から流れる泥のため道幅が狭くなる。泥ですべて転んで、 骨折した児童がいる。	市報等を利用し、道路利用上の注意喚起	結城市	令和4年度	R4
18	市道4205号線、4207号 線	結城市大字田間 （江川北小学校北東）	雨が降ると畑や田んぼ等の土で道路が狭くなり、通学時に危険である。	市報等を利用し、道路利用上の注意喚起	結城市	令和4年度	R4

## 結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和5年3月末現在

江川南小学校								
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了 (予定)年度	要望年度	
1	市道0115号線	結城市大字東茂呂 (一ツ木児童館東側 市道(南北))	道路幅員が狭く危険、水溜りができ児童が車道に飛び出す	路側帯カラー塗装・排水整備	結城市	平成28年度	H26	
2	市道5181号線	結城市大字北南茂呂 (二本松駐在所北側 市道(東西))	未舗装で、水溜りができ転倒の危険性がある	舗装道路への通学路変更	学校	平成26年度	H26	
3	県道124号新宿新田総和線	古河市尾崎 (県道新宿新田総和線 新聞店前 交差点)	歩道に雑木林から枝が出ており、通行の支障になっている	道路管理及び所有者への伐採依頼	茨城県	平成26年度	H26	
4	市道0231号線	結城市大字七五三場 (江川南小学校南 市道(南北))	街路灯が故障しており、道路が暗く危険	街路灯の修繕	結城市	平成26年度	H26	
5	県道17号結城野田線	結城市大字七五三場 (七五三場バス停付近)	交通量が多く、歩道が無いため危険	路側帯カラー塗装	茨城県	平成26年度	H26	
6			交通量が多く、歩道が無いため危険	歩道整備	茨城県	令和6年度 以降	H30	
7	県道17号結城野田線	結城市大字北南茂呂 (江川南小学校入口付近)	交通量が多く、歩道が無いため危険	歩道整備	茨城県	平成29年度	H26	
8	県道124号新宿新田総和線	結城市大字東茂呂1645-3付近 (市道5315号線との交差点)	交通量が多く、信号が無いため危険	路面標示設置 保護者等による立哨・見守り	茨城県 学校	平成27年度	H26	
9	市道0230号線	結城市大字東茂呂(天理教付近) (市道0231号線、5211号線との交差点)	交差点がカーブのため、横断時に危険である	路面標示設置	結城市	平成29年度	H29	
				横断歩道設置	警察	令和6年度 以降		
10	市道0115号線	結城市大字東茂呂 (一ツ木児童館より出山大橋まで)	道路幅員が狭く危険、水たまりができ児童生徒が車道に飛び出す	道路拡幅 路側帯のカラー塗装・排水整備	結城市	令和5年度	R2、R3	
11	市道5166号線	結城市大字東茂呂 (一ツ木児童館より南読売新聞まで)	道路路側帯の白線が消えていて危険	路側帯の白線復旧	結城市	令和4年度	R3	
12	県道17号結城野田線 (県道124号新宿新田総和線)	結城市北南茂呂(セブンイレブン結城南茂呂店前交差点)	交差点信号を横断するとき、右折左折車で接触の危険がある。	青信号の時間延長	警察	令和4年度	R3	

## 結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和5年3月末現在

山川小学校							
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了 (予定)年度	要望年度
1	市道2402号線	結城市大字古宿新田 (山川小学校東交差点～古宿新田 市道(南北))	交通量が多く、道路幅員が狭いため危険。路側帯が消えている	路側帯の白線復旧 速度(30km)規制	結城市 警察	平成26年度 平成26年度	H26
2			抜け道として使われており、30km速度制限を守らない車が多い。道路が狭いため、車同士がすれ違う時に、児童と接触しそうになる。「通学路」の標識が斜めに傾いており、運転手からは目に入りにくい。	パトロール強化 通学路標識の修繕・増設・路側帯カラー塗装・外側線復旧	警察 結城市	令和4年度 令和6年度以降	R4 R4
3	市道0228号線	結城市大字山川新宿 (山川辻道集会所南側 市道)	道路の幅が狭いわりに交通量が多い。辻道付近の樹木・雑草等により見通しが悪くて危険	路側帯カラー塗装	結城市	令和5年度	R1、R3
4	県道233号山王下妻線	結城市大字浜野辺 (県道山王下妻線 五叉路)	五叉路になっており、交通量が多く危険	車道分離標及びゼブラ帯による車両誘導	茨城県	平成26年度	H26
5	県道233号山王下妻線	結城市大字浜野辺 (浜野辺から水海道にかけての県道)	交通量が多く歩道も未整備のため通学時危険	保護者等による立哨・見守り	学校	令和3年度	H28、H30 R3
6	市道2583号線	結城市大字今宿 (一方通行の通り)	外側線が消えている。カーブにより横断歩道があることが直前まで確認できない。交通量が多くスピードを出す車両が多い	外側線・路面標示の復旧・路面カラー塗装 標識のオーバーハンゲ化	結城市 警察	平成28年度 平成28年度	H26
7			道路幅員が狭く一方通行に指定されているが、交通量が多くスピードを出す車両が多いため通学時危険	スクールゾーンの指定	警察	令和6年度以降	H29
8			カーブがあるため、横断歩道がある事がわかりづらく直前まで気がつかない。一方通行時間帯であっても逆走してくる車両がある	横断歩道復旧 取締り強化	警察	令和2年度	H30
9			カーブがあるため、横断歩道がある事がわかりづらく直前まで気がつかない。一方通行時間帯であっても逆走してくる車両がある	外側線復旧	結城市	令和5年度	R3
10	県道23号線筑西三和線	結城市大字山川新宿 (結城寺付近)	交通量が多く、道路と歩道の間にはガードレールもブロックもないため通学時危険	北側路側帯カラー塗装	茨城県	令和元年度	R1
11			交通量が多く、道路と歩道の間にはガードレールもブロックもなく、外側にフェンスがあるので逃げられず通学時危険	埋込タイプの自発光紙の設置	茨城県	令和3年度	R3
12	筑西幹線道路(筑西三和線バイパス)	結城市大字浜野辺 (市道0114号線との交差点)	バイパス開通に伴い、高速化及び交通量の増加が想定され、かつ横断時に時間がかかることからバイパスの横断時危険なので信号機の早期設置を要望	信号機設置	警察	令和4年度	R2、R3

## 結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和5年3月末現在

上山川小学校							
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了 (予定)年度	要望年度
1	市道0112号線	結城市大字上山川 (上山川小学校南校門前 三叉路)	三叉路になっており、見通しが悪く危険	交差点カラー塗装	結城市	平成26年度	H26
				交通規制標示の追加設置	警察	平成26年度	
2			優先道と側道の停止線の区別が分かりにくい。路側線が消えかかっているため通学時危険	路側帯の白線復旧 赤カラーリング復旧	結城市	令和5年度	R3
3	市道0112号線	結城市大字上山川 (上山川小学校敷地西側道路～東持寺西側道路付近)	交通量が多く、通学時危険	路面標示設置・路側帯カラー塗装	結城市	平成28年度	H26
4	市道2583号線	結城市大字上山川 (上山川小学校南東方向)	水の増水時に危険である	児童・保護者への交通安全指導	学校	平成26年度	H26
5	県道20号結城坂東線	結城市大字上山川 (芝崎交差点の南)	交通量が多く歩道も未整備のため通学時危険	歩道整備	茨城県	令和5年度	H28、R3
6	市道0112号線	結城市大字上山川 (魚正商店付近)	交通量が多くカーブのため通学時危険	路面標示設置	結城市	平成29年度	H29
7	市道2299号線	結城市大字上山川 (富田工業南)	下校時に暗くなると街灯がないため危険である	街灯の設置	結城市	平成30年度	H30
8		消防第10分団詰所から結城市埋蔵文化財発掘調査室までの (体育館北側通路)	フェンスの破損が見られ、通学時危険 道路に陥没があり、雨天時は水たまりができ、特に危険	フェンス撤去	結城市	令和5年度	R3
9	県道54号明野間々田線	結城市大字上山川 (芝崎交差点の東)	歩道がないため通学時危険	歩道整備	茨城県	令和6年度 以降	R4
10	市道0112号線	結城市大字上山川 (雨甲斐畜産～消防団10分団詰所まで)	30km規制もあり、令和2年度に南側歩道にグリーンベルトが設置されたが、交通量が多くカーブが続くため北側を通る下校時も危険である。	路側帯カラー塗装	結城市	令和6年度 以降	R4

結城西小学校							
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了 (予定)年度	要望年度
1	市道1068号線	結城市大字結城 (コンクリート工場南市道(南北))	交通量が多く、歩道が未整備。	歩道整備	区画整理組合	令和5年度	H26、R3
			排水路に転落する危険性がある	防護柵設置	区画整理組合	平成26年度	
2							H26
3	市道1317号線	結城市大字結城 (結城西小学校北校門前付近)	歩道が無く、保護者の児童送迎時接触の危険性がある	ガードレール設置	結城市	平成26年度	H26
4	市道1369号線	結城市大字小田林 (小田林新田踏切～ジャック-会社北 市道(東西))	道路幅員が狭く危険	路面標示設置	結城市	平成26年度	H26
5	市道1335号線	結城市大字結城 (大橋町緑道付近)	街路樹が生い茂っており、道路が暗く見通しが悪い	街路樹の剪定	結城市	平成26年度	H26
6	県道264号線小山結城線	結城市大字結城 (西町橋西側付近)	交通量が多く歩道も一部未整備のため通学時危険	歩道整備	茨城県	令和2年度	H30
7	市道1338・1417号線	結城市川木谷1丁目、2丁目 (水戸線南側)	街灯がなく、冬、夕方には暗い	通学路街路灯の設置	結城市	令和6年度	R2、R3
8	市道0219号線	結城市大字結城9895付近 (いっちょう南側道路)	街灯がなく、冬、夕方には暗い	防犯灯の設置	結城市	令和6年度	R2、R3

## 結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和5年3月末現在

城西小学校							
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了 (予定)年度	要望年度
1	市道3167号線	結城市大字結城 (結城病院東 市道(南北))	道路幅員が狭く危険	交通規制(時間帯車両通行禁止)	警察	平成26年度	H26
			道幅が狭く、スクールゾーン指定されているが、北側からの進入車が後を絶たない。	パトロール強化	警察	令和4年度	R4
2	市道3101号線	結城市大字結城 (城西小学校北 丁字路)	見通しが悪いうえに坂になっており、自転車等の飛び出しが多い	路面標示設置	結城市	平成26年度	H26
3	市道3099号線	結城市大字結城 (城西小学校南～県道結城野田線交差点 市道(南北))	路側帯が消えかけている。時間帯車両通行禁止にされているが進入車両がある	路側帯カラー塗装・交差点カラー塗装 取締り強化	結城市 警察	平成26年度 平成26年度	H26
4	県道292号矢畑横倉線	結城市大字結城作9415付近	交通量が多く横断時危険	路面標示設置 保護者等による立哨・見守り	茨城県 学校	平成27年度 平成27年度	H27
5			通学路の看板はあり、保護者による立哨を実施しているが、スピードを出している車が多く、信号の変わり目や、児童の横断中に通過する車がある	パトロール強化 横断歩道手前のカラー化	警察 茨城県	令和4年度 令和6年度以降	R4 R4
6	市道3067号線	結城市大字結城 (県道結城野田線の一本西側の通り)	道路幅が狭く朝夕は交通量も多く登下校時危険 注意喚起の看板はあるが、路面標示等が無い	速度規制標識及び路面規制表示の設置	警察	平成28年度	H28
				路面規制表示の復旧	警察	令和4年度	H28
				路面表示設置、道路拡幅	結城市	令和5年度	H28
7	市道3101号線	結城市大字結城 (城西小学校北側市道)	道幅が狭く車が進入してくると児童は道路の端(畑の端)によけなければならない。アスファルトが崩れており、雨が降ると滑りやすく危険	道路の補修	結城市	平成30年度	H30
				パトロールによる警ら活動の強化	警察	令和4年度	H30
				通学路注意喚起の看板設置	結城市	令和5年度	H30
8	市道0219号線	結城市大字結城(カインズホーム北 十字路)	国道50号線からの抜け道になり、30km制限を守らない車が多い。通学路標識、スピード落とせの看板はあるが守られない。	パトロール強化、ハンブ設置	警察	令和4年度	R4
				看板の増設	結城市	令和5年度	R4



## 結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和5年3月末現在

結城中学校							
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了 (予定)年度	要望年度
1	市道3188号線	結城市城南1丁目3番2号付近 (城南小学校南道路付近)	交通量が多く、道路幅員が狭いため危険	路面標示設置	結城市	平成26年度	H26
2	県道264号小山結城線	結城市大字五助91番地付近 (小山結城線東西、結城西小北側)	交通量が多く、歩道はあるが幅員が狭く危険	歩車道境界ブロックの修繕	茨城県	平成26年度	H26
3	市道0219号線	結城市大字小田林2705付近 (猿内トンネル南出口付近)	見通しが悪く、自転車等の飛び出しが多い	路面標示設置・除草作業	結城市	平成26年度	H26
4	市道0219号線	結城市大字小田林 (猿内トンネル北出口付近)	自動車と自転車が曲がるときに接触しそうになる	路側帯カラー塗装	結城市	令和4年度	R3
5	市道1335号線	結城市川木谷 (大橋町緑道公園陸橋から市道への出入口)	登下校の時間帯に車両と自転車が接触する恐れがある	路面標示設置	結城市	平成29年度	H29
6	市道3124号線	結城市大字小田林 (結城中学校から猿内トンネル北出口まで)	下校時に暗く危険である	街路灯設置	結城市	平成29年度	H29
7	市道0106号線	結城市大字小田林 (結城中学校正門前)	小田林駅への送迎車で渋滞となり、登校時危険である	交通指導の実施	警察	平成29年度	H29
				ポストコーンの設置	結城市	平成30年度	
8	市道1368号線	結城市大字小田林 (結城中学校北側道路)	路肩が崩れていて危険である	道路補修	結城市	平成30年度	H30
9	市道3106号線	結城市大字小田林 (猿内トンネル南出口から南へ行く左右が畑の道)	道幅が狭く、車が来ると避けられない	道路拡幅・待避所設置	結城市	令和6年度以降	R1
10	市道3170号線	結城市大字結城、小田林 (結城病院北側道路：城南橋から猿内トンネル付近)	登校時に左側通行は危険である	パトロール強化	警察	令和4年度	R1
11	市道1335号線	結城市大字結城 (大橋町緑道公園西側道路)	道幅が狭く、下校時は暗い	街灯の設置	結城市	令和5年度	R2
				緑道公園側への道路拡幅	結城市	令和6年度以降	R2
12	市道3154号線	結城市大字結城 (ヨシケイから株式会社ツチダまで)	見通しの悪い交差点が続く、児童生徒の横断が危険 道路が狭く、自動車とのすれ違いが難しい	停止線の復旧	警察	令和4年度	R3
				減速等注意喚起の標識・道路標示設置	結城市	令和5年度	
13	市道3148・3124号線	結城市大字結城 (中川動物病院付近)	見通しが悪い丁字路で危険	停止線の復旧	警察	令和4年度	R3
				道路標示設置	結城市	令和5年度	
14	県道15号結城下妻線	結城市大字小田林 (小田林歩道橋付近)	見通しが悪い丁字路で危険 自動車と自転車の接触事故の危険がある	カーブミラーの設置	結城市	令和6年度以降	R4

# 結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和5年3月末現在

結城南中学校							
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了 (予定)年度	要望年度
1	市道4323号線	結城市大字上山川2935番地付近 (結城南中学校東道路付近)	道路幅員が狭く、抜け道として車両が利用するため危険	路面標示設置	結城市	平成26年度	H26
2	市道0115号線	結城市大字大木1961番地11付近 (南部幹線道路東茂呂付近)	道路幅員が狭く、高速で通過する車両が多い	路面標示設置 速度(40km)規制	結城市 警察	平成26年度 平成26年度	H26
3	市道4449号線	結城市大字上山川6051番地付近 (南部幹線道路カーブ部分)	高速で通過する車両が多く、横断時危険	路面標示設置	結城市	平成26年度	H26
4	市道0225号線	結城市大字大木 (結城南中学校東側の通り)	登下校の時間帯に車両と自転車が接触する恐れがある	外側線の整備	結城市	平成29年度	H28
5	市道4323・4333号線	結城市大字大木、矢畑 (結城南中学校から矢畑交差点までの市道)	登下校の時間帯に車両と自転車が接触する恐れがある	路面標示設置	結城市	平成29年度	H29
6	市道4322・4323・ 4334・0225号線	結城市大字大木、矢畑 (結城南中学校から矢畑交差点までの市道)	車両と生徒の自転車と接触の危険	パトロール強化、自転車マナーアップ啓発	警察	令和4年度	H30、R3
7	市道4449・0225号線	結城市大字上山川 (南部幹線 結城南中学校から北西部)	交差点標識を設置していただいたが、スピードを出す車が多く横断する生徒が危険である	取締り強化	警察	平成30年度	H30
8	市道0113号線	結城市大字大木 (結城南中学校南側グラウンド門付近)	スピードを出す車が多く横断する生徒が危険である	通学路変更	学校	令和元年度	H30
9	県道54号明野間々田線	結城市大字大木 (NTT東日本結城南電話交換センタ付近から八坂下橋付近まで)	交通量が多く歩道も未整備のため通学時危険	歩道整備	茨城県	令和6年度 以降	R1
10	県道54号明野間々田線	結城市大字武井 (結城野田線と明野間々田線の大戦防交差点から東西)	道路が狭く、交通量も多く車両と生徒の自転車との接触の危険	路肩カラー塗装にて暫定的な歩車分離 歩道整備	茨城県 茨城県	令和2年度 令和6年度 以降	R2、R3
11	市道5448号線	結城市大字山川新宿 (社会福祉法人あすなろ園西側市道)	街路灯がなく暗い。球の切れている街路灯がある	街灯の設置	結城市	令和2年度	R2
12	筑西幹線道路(筑西三 和線バイパス)	結城市大字浜野辺 (市道0114号線との交差点)	バイパス開通に伴い、高速化及び交通量の増加が想定され、かつ横断時に時間がかかることからバイパスの横断時危険なので信号機の早期設置を要望	信号機設置	警察	令和4年度	R2、R3
13	筑西幹線道路(筑西三 和線バイパス)	結城市大字山王 (県道山王下妻線との交差点)	バイパス開通に伴い、高速化及び交通量の増加が想定され、かつ横断時に時間がかかることからバイパスの横断時危険なので信号機の早期設置を要望	信号機の早期設置	警察	令和6年度 以降	R2、R3
14	市道0115号線	結城市大字東茂呂 (一ツ木児童館より出山大橋まで)	道路幅員が狭く、高速で通過する車両が多い。水たまりがあり危険	道路拡幅・路側帯カラー塗装 排水整備	結城市	令和5年度	R2、R3
15	市道0113号線	結城市大字大木 (結城南中学校東角交差点付近)	スピードを出す車が多く、赤信号でも通ってしまう車もあり生徒が危険	取締り強化	警察	令和3年度	R3
16	市道5240号線	結城市大字江川新宿 (大戦防交差点南)	防犯灯がないため日が短くなると暗い	街灯の設置	結城市	令和5年度	R3
17	市道4345号線	結城市大字上山川6116付近 (養鶏場跡 自動車解体工場前)	道路が陥没している。雨天時には雨水が溜まり、自転車の車輪がはまり、パンクや転倒の恐れがある。	道路補修	結城市	令和5年度	R4
18	県道54号明野間々田線	結城市大字上山川 (芝崎交差点の東)	歩道がないため通学時危険	歩道整備	茨城県	令和6年度 以降	R4

## 結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和5年3月末現在

結城東中学校								
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了 (予定)年度	要望年度	
1	市道1199号線	結城市大字結城 (綱の里結城パークゴルフ場、熊野堂橋十字路口付近)	通学時の交通量が多く、横断時危険	停止線の復旧	警察	平成26年度	H26	
2			南北線には一時停止標示があるが、スピードを出した車両が東西方向に通行する	「止まれ」カラー塗装	結城市	平成29年度	H28	
3			登下校時の交通量が多く、生徒が交差点を通行するのに危険	注意喚起の表示 取締り強化 児童・保護者への交通安全指導	結城市 警察 学校	令和2年度 令和3年度 令和3年度	R2、R3	
4	市道1239・1254号線	結城市大字結城770番地付近 (戸野町赤勇酒店南十字路)	見通しが悪く、横断時危険	路面標示設置	結城市	平成26年度		H26
5			横断歩道が見えない交差点であり、児童生徒の横断が非常に危険	横断歩道の復旧	警察	令和4年度		R2、R3
6	市道2002号線	結城市大字結城 (観音町交差点から南方向)	歩道が非常に狭く外側線も不明瞭	歩道の維持管理(除草・老朽箇所補修など)	結城市	平成28年度	H28	
7	市道1269号線	結城市大字結城 (観音町踏切)	自転車進入禁止の標示が無い	通学路以外通行禁止の指導を徹底	学校	平成28年度	H28	
8	市道1406号線	結城市大字結城 (結城東中学校正門前)	自転車用横断歩道がなく危険である	カーブで横断歩道の設置は危険であるため、北側の歩道利用を指導	警察	平成30年度	H29	
9			停止線、自転車横断帯、横断歩道が消えかかっている 一時停止をしない車も多数	規制表示の復旧	警察	令和4年度	R3	
10			南側から来た生徒が学校前の横断歩道まで行くための横断歩道がない。非常に危険である。	横断歩道の設置に向けて交差点形状、歩行者滞留所の検討 通学路注意喚起の看板設置	警察 結城市	令和6年度以降 令和6年度以降	R4 R4	
11	県道264号小山結城線	結城市大字結城 (人手観音堂とラーメンショップの間の道から踏切を渡ってきた道)	道路を横断する際に横断歩道が無い。 非常に危険なため、近隣住人が立哨をしてくれることもある。	自転車通行のための横断歩道の設置は不可 横断歩道設置に向け、要望に協力していく	警察 茨城県	令和6年度以降 令和6年度以降	R4 R4	
12	市道1228号線	水辺公園付近(町口橋東側)	通学路標識が老朽化している。東西方向に通過する自動車から北側方向の見通しが悪く、通学児童と自動車との接触の危険性がある。	通学路標識の更新 交通安全注意喚起の横断幕や立て看板の設置	結城市	令和4年度	R4	