

結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和8年3月末現在

結城小学校							
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了(予定)年度	要望年度
1 市道1232号線	結城市大字結城1076付近 (結城一高正門前付近)		カーブになっており、見通しが悪く交通量も多いため横断時危険	路面標示設置・路側帯カラー塗装	結城市	平成27年度	H26
			道路の南側の路側帯が消えかかっており、車道と歩道の区別がつきにくい	横断歩道設置 路側帯の白線復旧 保護者等による立哨・見守り	警察 結城市 学校	平成28年度 平成27年度 平成27年度	
3 市道1199号線	結城市大字結城 (結城一高野球グランド南側 市道(東西))		道路幅員が狭く危険、水溜りができ児童が車道に飛び出す	路肩拡幅・路側帯カラー塗装	結城市	平成26年度	H26
				速度(30km)規制	警察	平成26年度	
4 市道1233号線	結城市大字結城1211-7付近 (結城看護専門学校北側)		スクールゾーン設定の時間帯でも、車両が進入する	路面標示設置	結城市	平成27年度	H27
5 市道1128号線	結城市大字結城1745-1付近 (結城市立公民館北部分館の南東)		スクールゾーンを知らせる看板が無く車両が進入し危険	取締り強化 車両進入禁止看板の設置	警察 学校	平成29年度	H28
6 市道1232号線	結城市大字結城1164付近 (市道1232号線と市道1239号線の丁字路)		結城一高前の通りから、南に右左折する車両が多いので危険	路面標示設置	警察	令和4年度	R1
7 市道1269号線	結城市大字結城670付近 観音町踏切付近(観音町踏切から県道結城下妻線)		踏切から県道結城下妻線までの道路幅が狭く、交通量も多くて危険	路側帯カラー塗装	結城市	令和4年度	R2
8 市道0104号線	結城市結城943付近 (市道0104号線と1465号線の丁字路)		見通しの悪い丁字路、飛び出しを車両から確認しづらく、危険である。	カーブミラー設置	結城市	令和4年度	R3
9 市道1235号線、 1407号線、1408号線	結城市浦町交差点付近		稲葉染色店～保坂酒造の道幅が狭く、車両と接触する危険性がある。	路側帯の白線復旧・路側帯カラー塗装	結城市	令和5年度	R3
10 市道1228号線	水辺公園付近(町口橋東側)		通学路標識が老朽化している。東西方向に通過する自動車から北側方向の見通しが悪く、通学児童と自動車との接触の危険性がある。	通学路標識の更新 交通安全注意喚起の横断幕や立て看板の設置	結城市	令和4年度	R4
11 県道20号結城坂東線	白銀町の踏切		交通量が多く、車との接触の危険がある。	外側線復旧及び踏切内外にグリーンベルトを設置	茨城県	令和8年度	R7
12 市道1407号線	健田須賀神社から浦町セブンイレブンまで		歩道が狭い。車が駐車されているときがあり、車道にはみ出ながら歩行することがある。	取締り強化	警察	令和7年度	R7
13 市道1459号線	神明橋付近の空きスペース		路上駐車をされているため児童の歩行、車両の通行の妨げになっている。	取締り強化	警察	令和7年度	R7
				保護者宛てにマチコミメールにて注意喚起	学校	令和7年度	
14 市道1125号線	結城小西侧 警察官舎駐車場付近		駐車場の車両の出入りが多く、児童の横断が危険。横断歩道を北側にすることで、児童の横断への影響を解消できる。	道路形状等の理由により、横断歩道の移設が困難であるため、児童への交通安全指導を実施	学校	令和7年度	R7
15 県道147号小金井結城線	県道146号結城石橋線との交差点付近		県道小金井結城線と県道結城石橋線の交差点付近の歩道が一部未整備となっており、通学児童を遠回りさせている。通学路として利用できるように歩道を整備してほしい。	歩道整備	茨城県	令和9年度	R7

結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和8年3月末現在

城南小学校						
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了(予定)年度 要望年度
1	市道3447号線	結城市新福寺2丁目 (つくば保育園北側の市道と遊歩道での交差点)	歩行者専用道路との交差点であるが、高速で通過する車両が多い	横断歩道設置	警察	平成26年度 H26
2			一時停止をしない車両が多いため、車両との接触の危険性がある。	取締り強化	警察	令和3年度 R3
3	市道3466号線	結城市新福寺4丁目 (新福寺東街区公園南 交差点)	歩行者専用道路との交差点であるが、高速で通過する車両が多い	交差点カラー塗装	結城市	平成26年度 H26
4	市道3464号線	結城市新福寺4丁目 (けやき南部中央公園南 交差点)	歩行者専用道路との交差点であるが、高速で通過する車両が多い	交差点カラー塗装	結城市	平成26年度 H26
5	市道3464号線	結城市新福寺5丁目 (ホームセンター西 交差点)	一時停止違反車両が多い（一時停止の標識が見えづらい）	取締り強化・店舗のぼり旗移設	警察	平成26年度 H26
6	国道50号	結城市大字結城 (50号バイパス 文化センター南 交差点)	交通量が多く、巻き込みによる車両との接触の危険性がある	児童・保護者への交通安全指導	学校	平成26年度 H26
7	国道50号	結城市大字結城 (50号バイパス 下り松 交差点)	交通量が多く、巻き込みによる車両との接触の危険性がある	児童・保護者への交通安全指導	学校	平成26年度 H26
8	市道0109号線	結城市大字結城 (城南小学校南側 市道(東西))	交通量が多く、歩道がないため危険（道路南側に歩道が無い）	路側帯カラー塗装	結城市	平成26年度 H26
9	市道0222号線	結城市大字結城 (リサイクルショップ南～運動公園北 市道(南北))	道路幅員が狭く危険	路面標示設置	結城市	平成26年度 H26
10			道路幅員が狭く、交通量が多いため危険	道路拡幅	結城市	平成30年度 H27
11	市道3234号線	結城市大字結城 (下り松南部公民館東 市道(南北))	道路幅員が狭く、路肩が崩れており危険	路肩拡幅	結城市	平成26年度 H26
12	市道3408号線	結城市大字結城8624-2付近	交通量が多く、高速で通過する車両が多い	徐行等の注意喚起標識設置	結城市	平成27年度 H27
13	県道20号結城坂東線	結城市大字結城 (カワチの南東(市道3320号線との交差点))	信号機が統一しており、車両が信号を見落しがちである 県道への抜け道として通行する車両が多い	保護者等による立哨・見守り	学校	平成28年度 H28
14	市道0109号線	結城市中央町 (JAきらいち アクロス側出入口付近)	J A きらいちから出る車両から歩道を通行する児童が見えにくい	歩道部分カラー塗装	結城市	平成28年度 H28
15	市道3578号線	結城市大字結城 (リサイクルショップ南、市道0222号線、3408号線との交差点)	一時停止違反車両が多い	取締り強化 交差点改良	警察 結城市	平成30年度 平成30年度 H29
16	市道0222号線、3408号線	結城市大字結城 (リサイクルショップ南、市道3578号線との交差点)	東西を走る道の「一時停止」がなくなり、交通量も多いため車両との接触の危険性がある。	取締り強化	警察	令和3年度 R3
17	市道3188号線	結城市大字結城 学校南側道路(学校西門から西の道路南側部分)	交通量が多く、路側帯はあるが道路が狭く危険	路側帯カラー塗装	結城市	令和3年度 R2
18	市道3188号線	結城市大字結城 (城南小の南西、つるまき美容室前)	朝の交通量が多く、巻き込みによる車両との接触の危険性がある。	ボストコーン設置	結城市	令和4年度 R3
19	市道0109号線 (駅南停車場線)	結城市大字結城 (城南小南東の交差点)	交差点内の横断歩道がない所を渡る班があり、車両との接触の危険性がある。	保護者等による立哨・見守り	学校	令和3年度 R3
20	市道3407号線	結城市大字結城 (フローレンス結城前)	横断歩道がないため危険	児童・保護者への交通安全指導	学校	令和6年度 R3
21	市道3469号線、3492号線	結城市新福寺3丁目7	新福寺西街区公園北西側十字路の停止線が消えかけている。一時停止しない車がいる。	停止線及び十字マーク設置	結城市	令和5年度 R5
22	市道2013号線、2033号線、2035号線	結城市結城6506付近(辻堂)	カーブになっていて見通しが悪くスピードを出す車が多い。	カーブミラー設置・路面標示設置	結城市	令和5年度 R5

結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和8年3月末現在

23	市道0222号線、3578号線	結城市大字結城 (リサイクルショップ南、市道3408号線との交差点)	南北を走る道が30km/hの制限速度となっているが、守らない車が多く、一時停止違反車両も多いため非常に危険である。	通学路注意喚起の看板設置	結城市	令和5年度	R5
				取締り強化・可搬式自動速度取締装置設置	警察	令和5年度	
24	市道3407号線	結城市大字結城（花源前）	ロック塀があり、車が見づらい。	児童・保護者への交通安全指導	学校	令和6年度	R6
25	市道3407号線	結城市大字結城（セブンイレブン結城アクロス通り店前）	横断する際、停止線より出てくる車があつて危険。	一時停止標識設置・路面標示設置	警察	令和6年度	R6
				児童・保護者への交通安全指導	学校	令和6年度	
26	市道3188号線	結城市大字結城（城南小南西付近）	車の交通量が多い。歩道がとても狭く、縁石等もないので、車と接触しそうで危険。	グリーンベルト延長・外側線復旧・路面標示復旧	結城市	令和6年度	R6
27	市道3466号線、3495号線	新福寺4丁目 (新福寺東街区公園南側歩道)	横断歩道の白線がかなり薄れている。	横断歩道及び停止線の復旧	警察	令和9年度	R7
28	市道3478号線、3494号線	新福寺5丁目 (新福寺50号歩道橋北側歩道)	赤色塗装はしてあるが、横断歩道がない。交通量は少ないが、本校児童の半数近くが通過する。	横断歩道の設置	警察	令和9年度	R7

結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和8年3月末現在

絹川小学校							
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了(予定)年度	要望年度
1	県道20号結城坂東線	結城市大字鹿窪 (運動公園東 県道結城坂東線 交差点)	交通量が多く、横断歩道はあるが横断時危険	保護者等による立哨・見守り	学校	平成26年度	H26
2	市道0110号線	結城市大字小森 (農事組合作業所北 交差点付近)	路肩に土砂が堆積しており、路側帯を通行するのに支障がある	道路清掃	結城市	平成26年度	H26
3			信号機、横断歩道のない交差点で、一時停止の標識があるが停止しない車が多いため児童が横断する際に危険	通学路注意喚起の看板設置	結城市	令和5年度	R4
4	市道0224号線	結城市大字林180-5地先 (市営林住宅東 交差点)	見通しが悪く、横断時危険	信号機付交差点への通学路変更	学校	平成26年度	H26
5				パトロールによる警ら活動の強化	警察	令和4年度	R3
6				通学路注意喚起の看板設置	結城市	令和5年度	
7	市道0110号線	結城市大字鹿窪 (茨城県繊維高分子研究所東 市道2004号線、2179号線との交差点)	交通量の多い交差点であるが、横断歩道がなく危険	パトロールによる警ら活動の強化	警察	平成30年度	H29
8			信号機、横断歩道のない交差点で、児童が横断する際に危険	パトロールによる警ら活動の強化	警察	令和4年度	R3
9				通学路注意喚起の看板設置	結城市	令和5年度	
10	市道0110号線	結城市大字小森 (結城用水幹線排水路付近交差点)	信号機、横断歩道のない交差点で、児童が横断する際に危険	パトロールによる警ら活動の強化	警察	令和4年度	R1
11				通学路注意喚起の看板設置	結城市	令和5年度	
12	県道20号結城坂東線	結城市大字鹿窪 (県道結城坂東線 交差点)	交通量が多く、横断待機時の巻き込み等の危険	車止め設置	茨城県	令和3年度	R3
13	市道0110号線	結城市大字中 (中ポンプ場交差点 市道2004号線、2179号線との交差点)	交通量が多く、信号機があるがポンプ場南側の退避スペースは児童が横断待ちする場面において大変危険である。	ガードパイプ設置	結城市	令和4年度	R3
14	市道0111号線	結城市大字小森 (絹川小学校正門前)	信号機のある交差点が近く、本校へ出入りする車両の見通しが悪い。児童の横断の際にも危険である。	カーブミラー(両面)設置	結城市	令和5年度	R4

結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和8年3月末現在

江川北小学校							
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了(予定)年度	要望年度
1	市道4140号線	結城市大字田間（江川北小学校西 市道）	交通量が多く、道路幅員が狭いため危険	路肩拡幅・路側帯カラー塗装	結城市	平成26年度	H26
2	市道4447号線	結城市大字大木（南部中央幹線 交差点）	交通量が多く、横断歩道はあるが横断時危険	保護者等による立哨・見守り	学校	平成26年度	H26
3	県道54号明野間々田線	結城市大字江川大町（明野間々田線交差点）	交通量が多く、歩道が無いため危険	路面標示・歩道整備	茨城県	平成29年度	H26
4	市道5234号線	結城市大字江川新宿 (明野間々田線丁字路～江川出張所 市道(南北))	道路幅員が狭く危険	交差点カラー塗装・路面標示等の設置	結城市	平成26年度	H26
			速度(30km) 規制	警察	平成26年度		
5			道路幅員が狭く危険	道路拡幅	結城市	令和8年度	R1
			速度(30km) 規制表示	警察	令和3年度		
6	県道54号明野間々田線	結城市大字大木429番地付近（八坂神社前）	歩道がなく、カーブで見通しが悪い 路肩の土砂が通行の支障になっている	路側帯カラー塗装・道路管理	茨城県	平成26年度	H26
7	市道4193号線	結城市大字田間1421番地付近（市道0113号線との交差点）	速度超過とみられる車両が多いため危険	交差点カラー塗装	結城市	平成26年度	H26
			取締り強化	警察	平成26年度		
8	市道0113号線	結城市大字田間1421番地付近（江川北小学校北東）	速度超過と見られる車両が多いため横断時危険である	保護者等による立哨・見守り	学校	平成28年度	H28
				取締り強化	警察	平成28年度	
9	市道4140号線	結城市大字田間 (市道4129号線との交差点)	国道への抜け道になっているため車両が多く横断時危険である	保護者等による立哨・見守り	学校	平成28年度	H28
			赤の路面カラー塗装されており、保護者による立哨を実施している が車の通りが多く危険である。	横断歩道設置	警察	令和4年度	R4
10							
11	県道54号明野間々田線	結城市大字江川大町 (大戦防交差点の東)	速度超過と見られる車両が多いため横断時危険である	路面標示設置（学童注意）	茨城県	平成28年度	H28
12	県道54号明野間々田線	結城市大字武井 (大戦防交差点付近)	交通量が多いわりに歩道がなく危険	路肩カラー塗装にて暫定的な歩車分離	茨城県	令和2年度	R2
				歩道整備	茨城県	令和9年度	
13	市道4018号線	結城市大字田間 (とまとや岩崎から岩上自動車西まで)	道路幅員が狭く危険である	道路補修	結城市	令和5年度	H29
				見守り登校の実施	学校	令和5年度	
14	県道17号結城野田線	結城市大字江川新宿 (ひかり幼稚園付近)	横断歩道がなく危険である	横断歩道設置	警察	令和5年度	H30
15	市道4227号線	結城市大字武井1703-3付近 (江川北小学校南)	U字溝のふたがないところがある。	U字溝の蓋設置	結城市	令和6年度	R4
16	県道17号結城野田線	結城市大字武井 (松阪屋酒店前)	信号のない横断歩道であり、保護者による立哨を実施しているが、 横断するのに交通量が多い。	押しボタン式信号設置	警察	令和9年度	R4
17	市道4395号線	結城市大字大木1703-3付近 (市道4447号線と0113号線との交差点付近)	雨の日は煙から流れる泥のため道幅が狭くなる。泥ですべて転んで、骨折した児童がいる。	市報等を利用し、道路利用上の注意喚起	結城市	令和4年度	R4
18	市道4205号線、4207号線	結城市大字田間 (江川北小学校北東)	雨が降ると畑や田んぼ等の土で道路が狭くなり、通学時に危険である。	市報等を利用し、道路利用上の注意喚起	結城市	令和4年度	R4

結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和8年3月末現在

江川南小学校		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了(予定)年度	要望年度
No.	路線名						
1	市道0115号線	結城市大字東茂呂 (一ツ木児童館東側 市道(南北))	道路幅員が狭く危険、水溜りができ児童が車道に飛び出す	路側帯カラー塗装・排水整備	結城市	平成28年度	H26
2	市道5181号線	結城市大字北南茂呂 (二本松駐在所北側 市道(東西))	未舗装で、水溜りができ転倒の危険性がある	舗装道路への通学路変更	学校	平成26年度	H26
3	県道124号新宿新田総和線	古河市尾崎 (県道新宿新田総和線 新聞店前 交差点)	歩道に雑木林から枝が出ており、通行の支障になっている	道路管理及び所有者への伐採依頼	茨城県	平成26年度	H26
4	市道0231号線	結城市大字七五三場 (江川南小学校南 市道(南北))	街路灯が故障しており、道路が暗く危険	街路灯の修繕	結城市	平成26年度	H26
5	県道17号結城野田線	結城市大字七五三場 (七五三場バス停付近)	交通量が多く、歩道が無いため危険	路側帯カラー塗装	茨城県	平成26年度	H26
6			交通量が多く、歩道が無いため危険	歩道整備	茨城県	令和6年度	H30
7	県道17号結城野田線	結城市大字北南茂呂 (江川南小学校入口付近)	交通量が多く、歩道が無いため危険	歩道整備	茨城県	平成29年度	H26
8	県道124号新宿新田総和線	結城市大字東茂呂1645-3付近 (市道5315号線との交差点)	交通量が多く、信号が無いため危険	路面標示設置 保護者等による立哨・見守り	茨城県 学校	平成27年度	H26
9	市道0230号線	結城市大字東茂呂(天理教付近) (市道0231号線、5211号線との交差点)	交差点がカーブのため、横断時に危険である	路面標示設置	結城市	平成29年度	H29
				児童・保護者への交通安全指導	学校	令和6年度	
10	市道0115号線	結城市大字東茂呂 (一ツ木児童館より出山大橋まで)	道路幅員が狭く危険、水たまりができ児童生徒が車道に飛び出す。 登下校時間帯に車両が猛スピードで走行し、危険である。	道路拡幅・路側帯のカラー塗装・排水整備	結城市	令和10年度	R2
				路面標示設置(通学路注意、減速マーク)	結城市	令和6年度	R6
				取締り強化	警察	令和6年度	
11	市道5166号線	結城市大字東茂呂 (一ツ木児童館より南読売新聞まで)	道路路側帯の白線が消えていて危険	路側帯の白線復旧	結城市	令和4年度	R3
12	県道17号結城野田線 (県道124号新宿新田総和線)	結城市北南茂呂(セブンイレブン結城南茂呂店前交差点)	交差点信号を横断するとき、右折左折車で接触の危険がある。	青信号の時間延長	警察	令和4年度	R3
13	市道0230号線、0231号線	結城市大字東茂呂	車両運搬車やトレーラー等が猛スピードで走行し、危険である。	路面標示の設置 速度規制の検討及び、該当箇所付近の車販売業者や整備業者への注意喚起	結城市 警察	令和6年度 令和8年度	R5

結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和8年3月末現在

山川小学校									
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定		事業主体	対策完了(予定)年度	要望年度	
1	市道2402号線 結城市大字古宿新田 (山川小学校東交差点～古宿新田 市道(南北))		交通量が多く、道路幅員が狭いため危険。路側帯が消えかけている	路側帯の白線復旧	結城市	平成26年度	H26		
2			抜け道として使われており、30km速度制限を守らない車が多い。 道路が狭いため、車同士がすれ違う時に、児童と接触しそうになる。 カーブがあり、また、通行する車両の速度面でも不安があり、主に交差点から上山川方面に向かう車両について、児童の安全な登下校にとっては危険である。	速度(30Km)規制 パトロール強化 通学路標識の修繕・路側帯カラー舗装・外側線復旧 路面標示設置(通学路注意)	警察 結城市	平成26年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度			
3	市道0228号線	結城市大字山川新宿 (山川辻道集会所南側 市道)	道路の幅が狭いわりに交通量が多い。 辻道付近の樹木・雑草等により見通しが悪くて危険	路側帯カラー塗装	結城市	令和5年度	R1		
4	県道233号山王下妻線	結城市大字浜野辺 (県道山王下妻線 五叉路)	五叉路になっており、交通量が多く危険	車道分離標及びゼブラ帯による車両誘導	茨城県	平成26年度	H26		
5	県道233号山王下妻線	結城市大字浜野辺 (浜野辺から水海道にかけての県道)	交通量が多く歩道も未整備のため通学時危険	保護者等による立哨・見守り	学校	令和3年度	H28		
6	市道2583号線 結城市大字今宿 (一方通行の通り)		外側線が消えかけている。カーブにより横断歩道があることが直前まで確認できない。交通量が多くスピードを出す車両が多い	外側線・路面標示の復旧・路面カラー塗装	結城市	平成28年度	H26		
7				標識のオーバーハング化	警察	平成28年度			
8			道路幅員が狭く一方通行に指定されているが、交通量が多くスピードを出す車両が多いため通学時危険。 草が伸びており歩道幅員が狭い。 外側線が薄く、場所によっては消えているところもある。	取締りの強化	警察	令和6年度	H29		
9	県道23号線筑西三和線 結城市大字山川新宿 (結城寺付近)		カーブあるため、横断歩道がある事がわかりづらく直前まで気がつかない。一方通行時間帯であっても逆走してくる車両がある カーブあるため、横断歩道がある事がわかりづらく直前まで気がつかない。一方通行時間帯であっても逆走してくる車両がある	草刈り	結城市	令和5年度	R5		
10				外側線復旧		令和6年度	R6		
11	筑西幹線道路(筑西三和線バイパス)	結城市大字浜野辺 (市道0114号線との交差点)	交通量が多く、道路と歩道の間にガードレールもブロックもないため通学時危険	横断歩道復旧 取締り強化	警察	令和2年度	H30		
12			交通量が多く、道路と歩道の間にガードレールもブロックもなく、外側にフェンスがあるので逃げられず通学時危険	埋込タイプの自発光鏡の設置	茨城県	令和4年度	R3		
			バイパス開通に伴い、高速化及び交通量の増加が想定され、かつ横断時に時間がかかることからバイパスの横断時危険なので信号機の早期設置を要望	信号機設置	警察	令和4年度	R2		

結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和8年3月末現在

上山川小学校							
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了(予定)年度	要望年度
1	市道0112号線 結城市大字上山川 (上山川小学校南校門前 三叉路)		三叉路になっており、見通しが悪く危険	交差点カラー塗装	結城市	平成26年度	H26
2			優先道と側道の停止線の区別が分かりにくい。路側線が消えかかっているため通学時危険	交通規制標示の追加設置 路側帯カラー塗装・停止線復旧	警察 結城市	平成26年度 令和6年度	
3	市道0112号線	結城市大字上山川 (上山川小学校敷地西側道路～東持寺西側道路付近)	交通量が多く、通学時危険	路面標示設置・路側帯カラー塗装	結城市	平成28年度	H26
4	市道2583号線	結城市大字上山川 (上山川小学校南東方向)	水の増水時に危険である	児童・保護者への交通安全指導	学校	平成26年度	H26
5	県道20号結城坂東線	結城市大字上山川 (芝崎交差点の南)	交通量が多く歩道も未整備のため通学時危険	歩道整備	茨城県	令和5年度	H28
6	市道0112号線	結城市大字上山川 (魚正商店付近)	交通量が多くカーブのため通学時危険	路面標示設置	結城市	平成29年度	H29
7	市道2299号線	結城市大字上山川 (富田工業南)	下校時に暗くなると街灯がないため危険である	街灯の設置	結城市	平成30年度	H30
8		消防第10分団詰所から結城市埋蔵文化財発掘調査室までの (体育館北側通路)	フェンスの破損が見られ、通学時危険 道路に陥没があり、雨天時は水たまりができ、特に危険	フェンス撤去	結城市	令和5年度	R3
9	県道54号明野間々田線	結城市大字上山川 (芝崎交差点の東)	歩道がないため通学時危険	歩道整備	茨城県	令和9年度	R4
10	市道0112号線	結城市大字上山川 (雨甲斐畜産～消防団10分団詰所まで)	30km規制もあり、令和2年度に南側歩道にグリーンベルトが設置されたが、交通量が多くカーブが続くため北側を通る下校時も危険である。	路側帯カラー塗装	結城市	令和7年度	R4
11	市道0113・2300・2322号線 結城市大字上山川 (梅寺南西側の交差点)		横断歩道がないため危険	横断歩道の設置 警察による横断歩道の設置にあわせて路面標示設置 (通学路注意) 及び外側線復旧	警察 結城市	令和8年度 令和8年度	R7

結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和8年3月末現在

結城西小学校							
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了(予定)年度	要望年度
1	市道1068号線	結城市大字結城 (コンクリート工場南市道(南北))	交通量が多く、歩道が未整備。	歩道整備	区画整理組合	令和4年度	H26
2			排水路に転落する危険性がある	防護柵設置	区画整理組合	平成26年度	H26
3	市道1317号線	結城市大字結城 (結城西小学校北校門前付近)	歩道が無く、保護者の児童送迎時接触の危険性がある	ガードレール設置	結城市	平成26年度	H26
4	市道1369号線	結城市大字小田林 (小田林新田踏切～シャッターハウス北 市道(東西))	道路幅員が狭く危険	路面標示設置	結城市	平成26年度	H26
5	市道1335号線	結城市大字結城 (大橋町緑道付近)	街路樹が生い茂っており、道路が暗く見通しが悪い	街路樹の剪定	結城市	平成26年度	H26
6	県道264号線小山結城線	結城市大字結城 (西町橋西側付近)	交通量が多く歩道も一部未整備のため通学時危険	歩道整備	茨城県	令和2年度	H30
7	市道1338・1417号線	結城市川木谷1丁目、2丁目 (水戸線南側)	街灯がなく、冬、夕方には暗い	市で設定している街路灯設置基準を満たさないため、街路灯の設置は不可。 交通安全や防犯の内容の看板やのぼり旗を該当箇所に設置し、啓発を促進する。また、結城地区防犯協会に対し、パトロールの強化を依頼する。	結城市	令和6年度	R2
				下校時の交通安全指導の徹底	学校	令和6年度	R6
8	市道0219号線	結城市大字結城9895付近 (いっちょう南側道路)	街灯がなく、冬、夕方には暗い	市で設定している街路灯設置基準を満たさないため、街路灯の設置は不可。 交通安全や防犯の内容の看板やのぼり旗を該当箇所に設置し、啓発を促進する。また、結城地区防犯協会に対し、パトロールの強化を依頼する。	結城市	令和6年度	R2
				下校時の交通安全指導の徹底	学校	令和6年度	R6
9	市道1417号線	結城市川木谷2-4川木谷南児童公園北側の歩行者専用道路 (水戸線南側)	雨天時にタイルがすべり、小学生が歩行時に、中学生が自転車運転時にすべて転ぶことが多い。	タイルを剥がし、アスファルト舗装	結城市	令和6年度	R5
10	市道1350号線	結城市大字結城及びみどり町二丁目 第一川木谷踏切北側の貯水池 (道路をはさんで両側の貯水池)	草丈の長い雑草が生え、のびてると踏切を渡つて通る自動車等が、結城西小学校南側を通る人や自転車が見えないので危険である。	貯水池内及びフェンス外草刈り	結城市	令和5年度	R5
11	市道1317号線	結城10290-1(西小正門前)	学区北部・西部から登下校する児童が渡る横断歩道付近に、雨天時、水たまりができてしまい、渡る前に車両との接触の可能性が高まる。	横断歩道北側から道路中心の範囲での透水性舗装による舗装補修及び白線の復旧	結城市	令和7年度	R7

結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和8年3月末現在

城西小学校							
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了(予定)年度	要望年度
1	市道3167号線	結城市大字結城 (結城病院東 市道(南北))	道路幅員が狭く危険	交通規制(時間帯車両通行禁止)	警察	平成26年度	H26
			道幅が狭く、スクールゾーン指定されているが、北側からの進入車が後を絶たない。	パトロール強化	警察	令和4年度	R4
2	市道3101号線	結城市大字結城 (城西小学校北 T字路)	見通しが悪いうえに坂になっており、自転車等の飛び出しが多い	路面標示設置	結城市	平成26年度	H26
3	市道3099号線	結城市大字結城 (城西小学校南~県道結城野田線交差点 市道(南北))	路側帯が消えかけている。時間帯車両通行禁止にされているが進入車両がある	路側帯カラー塗装・交差点カラー塗装	結城市	平成26年度	H26
				取締り強化	警察	平成26年度	
4	県道292号矢畠横倉線	結城市大字結城作9415付近	交通量が多く横断時危険	路面標示設置	茨城県	平成27年度	H27
				保護者等による立哨・見守り	学校	平成27年度	
5	市道3067号線	結城市大字結城 (県道結城野田線の一本西側の通り)	通学路の看板はあり、保護者による立哨を実施しているが、スピードを出している車が多く、信号の変わり目や、児童の横断中に通過する車がある	パトロール及び街頭指導の強化	警察	令和6年度	R4
				横断歩道手前のカラー化	茨城県	令和5年度	
6	市道3101号線	結城市大字結城 (城西小学校北側市道)	道路幅が狭く朝夕は交通量も多く登下校時危険 注意喚起の看板はあるが、路面標示等が無い	速度規制標識及び路面規制表示の設置	警察	平成28年度	H28
				路面規制表示の復旧	警察	令和4年度	R4
				路面表示設置	結城市	令和5年度	H28
7	市道3067号線	結城市大字結城 (カインズホーム北 十字路)	道幅が狭く車が進入してくると児童は道路の端(畑の端)によけなければならない。アスファルトが崩れしており、雨が降ると滑りやすく危険	道路の補修	結城市	平成30年度	H30
				パトロールによる警ら活動の強化	警察	令和4年度	R4
				通学路注意喚起の看板設置	結城市	令和5年度	
8	市道0219号線	結城市大字結城 (カインズホーム北 十字路)	国道50号線からの抜け道になり、30km制限を守らない車が多い。通学路標識、スピード落とせの看板はあるが守られない。	パトロール強化	警察	令和4年度	R4
				通学路注意喚起の看板設置及びイメージハンプの再設置	結城市	令和5年度	
9	市道3167号線	結城市大字結城 (結城病院東側信号)	中学生と小学生の登校時間帯が重なり、信号前が込み合い、危険である。	パトロール強化	警察	令和5年度	R5
10	市道3200号線	結城市結城9284付近 (白石歯科~東へのスクールゾーン)	道幅の狭いところがあり、道が曲がりくねっているので、見通しが悪い。 スクールゾーンになっているが、進入車はある。登校時間帯に、白石歯科前信号では信号の変わり目に進入する自動車もある。	パトロール強化	警察	令和6年度	R5
11	市道3099号線	結城市大字結城 (城西小学校南~県道結城野田線交差点 市道(南北))	道幅が狭く、スクールゾーン指定されているが、進入車が多く危険である。	グリーンベルト両側設置	結城市	令和6年度	R5
12	市道3110号線	城西小学校南の市道3099号線の1本北側の道路	路肩が崩れており、車をよけるときに足元が危険である。	路肩の補修	結城市	令和9年度	R5

結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和8年3月末現在

結城中学校							
No.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了(予定)年度	要望年度
1	市道3188号線	結城市城南1丁目3番2号付近 (城南小学校南道路付近)	交通量が多く、道路幅員が狭いため危険 自転車が通る幅員が狭く、現在も危険	路面標示設置	結城市	平成26年度	H26
				路面標示復旧・路面標示設置	結城市	令和6年度	R6
2	県道264号小山結城線	結城市大字五助91番地付近 (小山結城線東西、結城西小北側)	交通量が多く、歩道はあるが幅員が狭く危険	歩車道境界ブロックの修繕	茨城県	平成26年度	H26
3	市道0219号線	結城市大字小田林2705付近 (猿内トンネル南出口付近)	見通しが悪く、自転車等の飛び出しが多い	路面標示設置・除草作業	結城市	平成26年度	H26
4	市道0219号線	結城市大字小田林 (猿内トンネル北出口付近)	自動車と自転車が曲がるときに接触しそうになる	路側帯カラー塗装	結城市	令和4年度	R3
5	市道1335号線	結城市川木谷 (大橋町緑道公園陸橋から市道への出入口)	登下校の時間帯に車両と自転車が接触する恐がある	路面標示設置	結城市	平成29年度	H29
6	市道3124号線	結城市大字小田林 (結城中学校から猿内トンネル北出口まで)	下校時に暗く危険である	街路灯設置	結城市	平成29年度	H29
7	市道0106号線	結城市大字小田林 (結城中学校正門前)	小田林駅への送迎車で渋滞となり、登校時危険である	交通指導の実施	警察	平成29年度	H29
				ポストコーンの設置	結城市	平成30年度	
8	市道1368号線	結城市大字小田林 (結城中学校北側道路)	路肩が崩れていて危険である	道路補修	結城市	平成30年度	H30
9	市道3106号線	結城市大字小田林 (猿内トンネル南出口から南へ行く左右が畑の道)	道幅が狭く、車が来ると避けられない	路側帯カラー塗装	結城市	令和4年度	R1
10	市道3170号線	結城市大字結城、小田林 (結城病院北側道路：城南橋から猿内トンネル付近)	登校時に左側通行は危険である 自転車が通る幅員が狭く、現在も危険	歩道への「自転車及び歩行者専用」道路標識設置は困難であるためパトロール強化を実施	警察	令和4年度	R1
				自転車専用道路の設置は困難であるためパトロール強化を実施	警察	令和6年度	R6
11	市道1335号線	結城市大字結城 (大橋町緑道公園西側道路)	道幅が狭く、下校時は暗い	市で設定している街路灯設置基準を満たさないため、街路灯の設置は不可。 交通安全や防犯の内容の看板やのぼり旗を該当箇所に設置し、啓発を促進する。また、結城地区防犯協会に対し、パトロールの強化を依頼する。	結城市	令和6年度	R2
				下校時の交通安全指導の徹底	学校	令和6年度	R6
				舗装修繕・路面標示設置（通学路注意）	結城市	令和6年度	R2
12	市道3154号線	結城市大字結城 (ヨシケイから株式会社ツチダまで)	見通しの悪い交差点が続き、児童生徒の横断が危険 道路が狭く、自動車とのすれ違いが難しい	停止線の復旧	警察	令和4年度	R3
				減速等注意喚起の看板	結城市	令和5年度	

結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和8年3月末現在

13	市道3148・3124号線	結城市大字結城 (中川動物病院付近)	見通しが悪い丁字路で危険	停止線の復旧	警察	令和4年度	R3
				視線誘導標設置	結城市	令和5年度	
14	県道15号結城下妻線	結城市大字小田林 (小田林歩道橋付近)	見通しが悪い丁字路で危険 自動車と自転車の接触事故の危険がある	カーブミラーの設置	結城市	令和5年度	R4
15	市道0219・3154・3158号線	結城市大字結城 (50号線ヨシイ栃木フーズの所を南に入った道路のつきあたりのケンク)	見通しが悪く、自動車の速度も速いことが多い。	注意喚起の路面標示・看板設置	結城市	令和6年度	R6
16	県道15号結城下妻線	結城中東側 前田文房具店前交差点	登下校の際に、押しボタン式信号の時間が短く、道路上に生徒が溜まってしまい危険な状態となっている。	押しボタン式信号の青時間の延長（5秒程度）	警察	令和7年度	R7
17	県道15号結城下妻線	結城中西側 小田林歩道橋	歩道橋の劣化から生徒の使用が危険な状態となっている。	歩道橋撤去を検討	茨城県	令和10年度	R7

結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和8年3月末現在

結城南中学校		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了(予定)年度	要望年度
No.	路線名						
1	市道4323号線	結城市大字上山川2935番地付近 (結城南中学校東道路付近)	道路幅員が狭く、抜け道として車両が利用するため危険	路面標示設置	結城市	平成26年度	H26
2	市道0115号線	結城市大字大木1961番地11付近 (南部幹線道路東茂呂付近)	道路幅員が狭く、高速で通過する車両が多い	路面標示設置	結城市	平成26年度	H26
				速度(40km)規制	警察	平成26年度	
3	市道4449号線	結城市大字上山川6051番地付近 (南部幹線道路カーブ部分)	高速で通過する車両が多く、横断時危険	路面標示設置	結城市	平成26年度	H26
4	市道0225号線	結城市大字大木 (結城南中学校東側の通り)	登下校の時間帯に車両と自転車が接触する恐れがある	外側線の整備	結城市	平成29年度	H28
5	市道4323・4333号線	結城市大字大木、矢畠 (結城南中学校から矢畠交差点までの市道)	登下校の時間帯に車両と自転車が接触する恐れがある	路面標示設置	結城市	平成29年度	H29
6	市道4322・4323・4334・0225号線	結城市大字大木、矢畠 (結城南中学校から矢畠交差点までの市道)	車両と生徒の自転車と接触の危険	パトロール強化、自転車マナーアップ啓発	警察	令和4年度	H30
7	市道4449・0225号線	結城市大字上山川 (南部幹線 結城南中学校から北西部)	交差点標識を設置していただいたが、スピードを出す車が多く横断する生徒が危険である	取締り強化	警察	平成30年度	H30
8	市道0113号線	結城市大字大木 (結城南中学校南側グラウンド門付近)	スピードを出す車が多く横断する生徒が危険である	通学路変更	学校	令和元年度	H30
9	県道54号明野間々田線	結城市大字大木 (N T T 東日本結城南電話交換センタ付近から八坂下橋付近まで)	交通量が多く歩道も未整備のため通学時危険	歩道整備	茨城県	令和9年度	R1
10	県道54号明野間々田線	結城市大字武井 (結城野田線と明野間々田線の大戦防交差点から東西)	道路が狭く、交通量も多く車両と生徒の自転車との接触の危険	路肩カラー塗装にて暫定的な歩車分離	茨城県	令和2年度	R2
				歩道整備	茨城県	令和9年度	
11	市道5448号線	結城市大字山川新宿 (社会福祉法人あすなろ園西側市道)	街路灯がなく暗い。球の切れている街路灯がある	街灯の設置	結城市	令和2年度	R2
12	筑西幹線道路(筑西三和線バイパス)	結城市大字浜野辺 (市道0114号線との交差点)	バイパス開通に伴い、高速化及び交通量の増加が想定され、かつ横断時に時間がかかることからバイパスの横断時危険なので信号機の早期設置を要望	信号機設置	警察	令和4年度	R2
13	筑西幹線道路(筑西三和線バイパス)	結城市大字山王 (県道山王下妻線との交差点)	バイパス開通に伴い、高速化及び交通量の増加が想定され、かつ横断時に時間がかかることからバイパスの横断時危険なので信号機の早期設置を要望	信号機の早期設置	警察	令和6年度	R2
14	市道0115号線	結城市大字東茂呂 (一ツ木児童館より出山大橋まで)	道路幅員が狭く、高速で通過する車両が多い。水たまりがあり危険	道路拡幅・路側帯のカラー塗装・排水整備	結城市	令和10年度	R2
				路面標示設置(通学路注意、減速マーク)	結城市	令和6年度	R6
15	市道0113号線	結城市大字大木 (結城南中学校東角交差点付近)	スピードを出す車が多く、赤信号でも通ってしまう車もあり生徒が危険	取締り強化	警察	令和3年度	R3
16	市道5240号線	結城市大字江川新宿 (大戦防交差点南)	防犯灯がないため日が短くなると暗い	市で設定している街路灯設置基準を満たさないため、街路灯の設置は不可。 交通安全や防犯の内容の看板やのぼり旗を該当箇所に設置し、啓発を促進する。また、結城地区防犯協会に対し、パトロールの強化を依頼する。	結城市	令和6年度	R3
				下校時の交通安全指導の徹底	学校	令和6年度	R6
17	市道4345号線	結城市大字上山川6116付近 (養鶏場跡 自動車解体工場前)	道路が陥没している。雨天時には雨水が溜まり、自転車の車輪がはまり、パンクや転倒の恐れがある。	道路補修	結城市	令和5年度	R4

結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和8年3月末現在

順位	路線名	対象地點	危険性	対策内容	実施主体	年度	担当者
18	県道54号明野間々田線	結城市大字上山川 (芝崎交差点の東)	歩道がないため通学時危険	歩道整備	茨城県	令和9年度	R4
19	市道5448号線	結城市大字上山川 (芝崎交差点から諏訪神社通り) 付近	街灯が少ないため日が短くなると非常に暗い。	市で設定している街路灯設置基準を満たさないため、街路灯の設置は不可。 交通安全や防犯の内容の看板やのぼり旗を該当箇所に設置し、啓発を促進する。また、結城地区防犯協議会に対し、パトロールの強化を依頼する。	結城市	令和6年度	R5
				下校時の交通安全指導の徹底	学校	令和6年度	R6
				パトロール強化	警察	令和6年度	R5
20	市道0230号線、0231号線	結城市大字東茂呂	車両運搬車やトレーラー等が猛スピードで走行し、危険である。	路面標示設置	結城市	令和6年度	R5
				速度規制の検討及び、該当箇所付近の車販売業者や整備業者への注意喚起	警察	令和8年度	
21	県道54号明野間々田線 市道4330・5448号線	結城市上山川 (芝崎十字路から西側)	交通量が多く、歩道も未整備。通学時南北への横断時危険。	路面標示設置 (通学路注意)	茨城県	令和7年度	R7
				通学路注意喚起の看板設置	結城市	令和7年度	

結城市通学路交通安全プログラム対策一覧表

令和8年3月末現在

結城東中学校		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容・予定	事業主体	対策完了(予定)年度	要望年度
No.	路線名						
1	市道1199号線 結城市大字結城 (緑の里結城パークゴルフ場、熊野堂橋十字路付近)		通学時の交通量が多く、横断時危険	停止線の復旧	警察	平成26年度	H26
2			南北線には一時停止標示があるが、スピードを出した車両が東西方向に通行する	「止まれ」カラー塗装	結城市	平成29年度	H28
3			登下校時の交通量が多く、生徒が交差点を通行するのに危険	注意喚起の表示 取締り強化 児童・保護者への交通安全指導	結城市 警察 学校	令和2年度 令和3年度 令和3年度	R2
4	市道1239・1254号線 結城市大字結城770番地付近 (戸野町赤勇酒店南十字路)		見通しが悪く、横断時危険	路面標示設置	結城市	平成26年度	H26
5			横断歩道が見えない交差点であり、児童生徒の横断が非常に危険	横断歩道の復旧	警察	令和4年度	R2
6	市道2002号線	結城市大字結城 (観音町交差点から南方向)	歩道が非常に狭く外側線も不明瞭	歩道の維持管理（除草・老朽箇所の補修など）	結城市	平成28年度	H28
7	市道1269号線	結城市大字結城 (観音町踏切)	自転車進入禁止の標示が無い	通学路以外通行禁止の指導を徹底	学校	平成28年度	H28
8	市道1406号線 結城市大字結城 (結城東中学校正門前)		自転車用横断歩道がなく危険である	カーブで横断歩道の設置は危険であるため、北側の歩道利用を指導	警察	平成30年度	H29
9			停止線、自転車横断帯、横断歩道が消えかかっている 一時停止をしない車も多数	規制表示の復旧	警察	令和4年度	R3
10			南側から来た生徒が学校前の横断歩道まで行くための横断歩道がない。正門からだいぶ南の方で斜めに横断することがあり、非常に危険である。	青色矢羽根設置	結城市	令和6年度	R4
11	県道264号小山結城線	結城市大字結城 (人手観音堂とラーメンショップの間の道から踏切を渡ってきた道)	道路を横断する際に横断歩道が無い。 非常に危険なため、近隣住人が立哨をしてくれることもある。	路面標示設置を検討（歩行者注意）	茨城県	令和8年度	R4
12	市道1228号線	水辺公園付近(町口橋東側)	通学路標識が老朽化している。東西方向に通過する自動車から北側方向の見通しが悪く、通学児童と自動車との接触の危険性がある。	通学路標識の更新 交通安全注意喚起の横断幕や立て看板の設置	結城市	令和4年度	R4
13	県道264号小山結城線 結城市大字結城 (大切町丁字路：結城東中から西に直進し、ぶつかる丁字路)		道路を横断する際に横断歩道が無い。 ミラーも見えにくく、非常に危険である。実際に事故も起きており、付近の住民からも横断歩道設置の強い要望が出ている。	カーブミラー角度調整	結城市	令和6年度	R6
				道路形状等の理由により、横断歩道の設置が困難であるため、一時停止路面標示・停止線の復旧を実施	警察	令和8年度	
				路面標示設置	茨城県	令和6年度	
14	県道147号小金井結城線	県道146号結城石橋線との交差点付近	県道小金井結城線と県道結城石橋線の交差点付近の歩道が一部未整備となっており危険である。	歩道整備	茨城県	令和9年度	R7